

				NIT: 901259084-1		
Razón Social: TECNOLOGIAS DEL TRANSPORTE SAS				Consecutivo: 2023-2657		
Fecha de inspección: 13/06/2023				Dirección: TRANSVERSAL 51A N 69 - 05		
Teléfono(s): 4447240 Ext: 108/ 3118870958				DATOS DEL VEHICULO		
DATOS DEL PROPIETARIO				Placa:	Interno:	Tipo:
Nombre o Razón Social: martha luz arias nieto				TNH433	166	buseta
Cedula o NIT: 43663892				Modelo:	Marca:	Kilometraje:
				2008	NISSAN	0
CRITERIOS	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A			
Documento de identidad	X					
Licencia de conducción	X					
CRITERIOS				SI	NO	FECHA
Tarjeta de propiedad				X		2007-07-07
Tarjeta de operación					X	2023-02-15
Seguro Obligatorio del Automóvil SOAT (vigente)				X		2023-10-14
Revisión Bimestral				X		2023-08-13
Revisión técnico mecánica (vigente)					X	2023-02-12
Póliza de responsabilidad civil Contractual-Extracontractual (vigente)				X		2023-06-17
ELEMENTOS QUE SE INSPECCIONAN				CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
EQUIPO DE CARRETERA	1. Caja de herramientas básicas : debe contener mínimo alicate, destornilladores llaves de expansión y llaves fijas	X				
	2. Dos señales de carretera en forma de triángulo o cono según aplique en material reflectivo para ser colocadas en forma vertical o lamparas de luz amarilla intermitentes o destellos	X				
	3. Extintor N0 1	X				
	4. Dos tacos para bloquear el vehículo	X				
	5. Gato con capacidad para elevar el vehículo	X				
	6. Cruceta	X				
	7. Linterna	X				
	8. Llanta de repuesto	X				
LADO IZQUIERDO	10. Replica de la placa reflectiva (50cmsX 25cms)	X				
	11. Logo razón social de la empresa transportadora	X				
LADO DERECHO	12. Estado y seguros de las puertas y ventanas	X				
	14. Replica de la placa reflectiva (50cmsX 25cms)	X				
	15. Logo razón social de la empresa transportador	X				
PARTE POSTERIOR	16. Estado y seguro de las puertas y ventanas	X				
	17. Luz de freno (stop) y tercer stop	X				
	18. Luces traseras medias	X				
	19. Luces de reversa	X				
	20. Luces de parqueo	X				
	21. Luces direccionales	X				
	22. Vidrio Panorámico	X				
	23. Luz de placa	X				
	24. Velocidad máxima	X				
	27. Como conduzo	X				
PARTE FRONTAL	Estado de la placa	X				
	29. Luces delanteras altas y bajas	X				
	30. Luces direccionales y parqueo	X				
	31. Limpia brisas parte de adelante (izquierdo y derecho)	X				
	32. Estado de la placa	X				
ESTADO EXTERNO DEL VEHICULO	34. Emblema escolar (escrito al contrario)	X				
	37. Estado general de latonería y pintura	X				
ESTADO	38. Estado de los cinturones de seguridad	X				



Responsable de la inspección:

JOHAN FELIPE VALENCIA ALVAREZ
TECNOLOGÍAS

Nombre y apellido del conductor: **TRANSPORTE SAS**
NIT 901259084-1

Resultado de la Inspección: **CEL 3118870958**

Firma:

TECNOLOGÍAS
DEL TRANSPORTE SAS
NIT 901259084-1
CEL 3118870958

Aprobado