

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO		
Fecha de prueba 2023-05-10	Nombre o razón social P & S GOLDEN S.A.S.	Documento de identidad CC () NIT (X) CE () No. 901231476		
Dirección CRA 51B #8BSUR-69		Teléfono 1000000	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO						
Placa GDX810	País Colombia	Servicio Público	Clase Campero	Marca Renault	Línea Duster	
Modelo 2020	No. de licencia de tránsito 10020388689	Fecha Matrícula 2020-02-28	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 9FBHGR5B3LM148962	
No. Motor E410C225130	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Kilometraje 83458	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)



2023-05-10 GDX810/09:53



2023-05-10 GDX810 09:53

Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	81.10		85.00		80.80		85.10		%

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
62.20	50	%	Eje 1 Izquierdo	1671.00	4275.00	N	Eje 1 Derecho	1857.00	3923.00	N	10.00
			Eje 2 Izquierdo	3045.00	3403.00	N	Eje 2 Derecho	2388.00	2802.00	N	21.60*
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N	
			Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N	
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N	
19.80	18	%									

Desviación lateral						
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad m/km
0.11	-0.30				10	

Inspección Visual						
Eje2 Rln Derecho	CUMPLE	Ventanas	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	
Pisos	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	
Limpieraparabrisas	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	
Boliquín	CUMPLE	Eje1 Santa Izquierda	CUMPLE	Eje1 Rln Derecho	CUMPLE	
Anclaje Sillas	CUMPLE	Eje5 Santa derecha	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	
Cable	CUMPLE	Eje4 Rln Derecho	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	
Eje1 Rln Izquierdo	CUMPLE	Eje5 Rln Derecho	CUMPLE	Eje2 Santa Izquierda	CUMPLE	
Eje5 Rln Izquierdo	CUMPLE	Lanteras y Pintura	CUMPLE	Eje3 Santa Izquierda	CUMPLE	
Luces altas	CUMPLE	Pto	CUMPLE	Eje3 Santa derecha	CUMPLE	
Stop	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Eje4 Santa derecha	CUMPLE	
Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Eje1 Santa derecha	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	
Eje2 Santa derecha	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Eje3 Rln Derecho	CUMPLE	
Brazos Axiales	CUMPLE	Desempaños	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	
Soportes	CUMPLE	Eje5 Santa Izquierda	CUMPLE	Eje2 Rln Izquierdo	CUMPLE	
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Cajonera	CUMPLE	
Luces de Parqueo	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	
Llantas de repuesto	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	
Indicadores de tablero	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Eje3 Rln Izquierdo	CUMPLE	
Exterior	CUMPLE	Eje4 Rln Izquierdo	CUMPLE	Cruce	CUMPLE	
Terminales	CUMPLE	Perforaciones	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	
Tercos	CUMPLE	Bestidor	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	
Pernos	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	

Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Asao General	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	Eje4 Santa izquierda	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		5.34
Eje	Izquierda	Derecha
Eje1	4.53	4.34
Eje2	4.38	4.11

MARCO CADAVID PEREZ

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL COA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión tecnomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnoeq Ingenieria S.A.S. - Tecno-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)