

Razón Social: TECNOLOGIAS DEL TRANSPORTE SAS				NIT: 901259084-1		
Fecha de inspección: 28/06/2023				Consecutivo: 2023-2719		
Teléfono(s) : 4447240 Ext: 108/ 3118870958				Dirección: TRANSVERSAL 51A N 69 - 05		
DATOS DEL PROPIETARIO				DATOS DEL VEHICULO		
Nombre o Razón Social: DIEGO ALEXANDER TORO MARN				Placa: TOR106	Interno: 1001	Tipo: BUSETA
Cedula o NIT: 98677516				Modelo: 2015	Marca: MERCEDES BENZ	Kilometraje: 115666
CRITERIOS	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	SI	NO	FECHA
Documento de identidad	X			X		2017-09-13
Licencia de conducción	X			X		2025-03-23
CRITERIOS				X		2023-09-06
Tarjeta de propiedad				X		2023-08-28
Tarjeta de operación				X		2024-03-07
Seguro Obligatorio del Automóvil SOAT (vigente)				X		2024-02-28
Revisión Bimestral				X		
Revisión tecno mecánica (vigente)						
Póliza de responsabilidad civil Contractual-Extracontractual (vigente)						
ELEMENTOS QUE SE INSPECCIONAN				CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
EQUIPO DE CARRETERA				X		
1. Caja de herramientas básicas : debe contener mínimo alicate, destornilladores laves de expansión y llaves fijas				X		
2. Dos señales de carretera en forma de triangulo o cono según aplique en material reflectivo para ser colocadas en forma vertical o lamparas de luz amarilla intermitentes o destellos				X		
3. Extintor N0 1				X		
4. Dos tacos para bloquear el vehículo				X		
5. Gato con capacidad para elevar el vehículo				X		
6. Cruceta				X		
7. Linterna				X		
8. Llanta de repuesto				X		
10. Replica de la placa reflectiva (50cmsX 25cms)				X		
LADO IZQUIERDO				X		
11. Logo razón social de la empresa transportadora				X		
12. Estado y seguros de las puertas y ventanas				X		
LADO DERECHO				X		
14. Replica de la placa reflectiva (50cmsX 25cms)				X		
15. Logo razón social de la empresa transportador				X		
16. Estado y seguro de las puertas y ventanas				X		
PARTE POSTERIOR				X		
17. Luz de freno (stop) y tercer stop				X		
18. Luces traseras medias				X		
19. Luces de reversa				X		
20. Luces de parqueo				X		
21. Luces direccionales				X		
22. Vidrio Panorámico				X		
23. Luz de placa				X		
24. Velocidad máxima				X		
27. Como conduzco				X		
Estado de la placa				X		
PARTE FRONTAL				X		
29. Luces delanteras altas y bajas				X		
30. Luces direccionales y parqueo				X		
31. Limpia brisas parte de adelante (izquierdo y derecho)				X		
32. Estado de la placa				X		
34. Emblema escolar (escrito al contrario)				X		
ESTADO				X		
37. Estado general de latoneria y pintura				X		

Inspección de la ruta escolar

seguridad



Responsable de la inspección:

JOHAN FELIPE VALENCIA ALVAREZ

Nombre y apellido del conductor:
**TECNOLOGÍAS
DEL TRANSPORTE SAS**

Resultado de la inspección:
**NIT 901259084-1
CEL 3118870958**

Firma:

Felipe Valencia

Firma:

**TECNOLOGÍAS
DEL TRANSPORTE SAS**
**NIT 901259084-1
CEL 3118870958**

Aprobado