

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



Centro de Diagnóstico Automotor Las Vegas SAS, NIT: 900172318-9 Cra 46 # 7 - 161 y Cra 48 # 7 - 162 LOTE, MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: (604) 4334604 - 4334605

FECHA

Fecha de prueba
2023-07-05
Nombre o razón social
JORGE HERNAN ESTRADA
Dirección
CL 65 52 D 76

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Documento de identidad
CC (X) NIT () CE () No. 98535359
Ciudad
Medellin
Departamento
Antioquia

DATOS DEL VEHICULO

Placa TEK519	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Kia	Línea Pregio grand gs
Modelo 2013	No. de licencia de tránsito 10022196600	Fecha Matrícula 2012-12-07	Color Blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis BL0TS7328DE010967
No. Motor JT627308	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2957	Kilometraje 265268	Número de Sillas 19	Vidrios Polarizados SI () NO ()
				Blindaje SI () NO (X)	



2023-07-05-TEK519 12:10



2023-07-05 TEK519 12:14

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	95.10		84.10		83.20		70.30	40	%

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Frenos										
			Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
51.60	50	%	Eje 1 izquierdo	2560.00	5304.00	N	Eje 1 Derecho	3134.00	5330.00	N	18.30	30	%
			Eje 2 izquierdo	2310.00	5150.00	N	Eje 2 Derecho	2764.00	5072.00	N	16.40	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%

Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad
0.06	0.03				10	m/km

Inspección Visual

Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Pisos	CUMPLE
Triangulos	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE
Latonería y Pintura	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Retrosvisores	CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE
Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Anclaje de Bateria	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Terminales Bateria	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE
Espejos	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Limpia parabrisas	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Terminales	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE
Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Boliquin	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Sloot	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE
Cojinería	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
Pto	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE		

G1 CARROCERIA

G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7 LLANTAS

G10 SISTEMA DE DIRECCION

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

YAIR RENDÓN A.

NO__

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.30
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	2.90	3.40
Eje2	2.40	2.30

YAIR RENDÓN AGUIRRE

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecniqaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)