

Razón Social: TECNOLOGIAS DEL TRANSPORTE SAS				NIT: 901259084-1
Fecha de inspección: 12/07/23		Consecutivo: 2023-7634		
Teléfono(s) : 4447240 Ext: 108/ 3118870958		Dirección: Tv 51a # 69 -05		
DATOS DEL PROPIETARIO				
Nombre o Razón Social: JUAN JOSE GIRALDO PEREIRA				
Cédula o NIT: 3349661				
CRITERIOS	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	
Documento de Identidad	X			
Licencia de conducción	X			
CRITERIOS	SI	NO	FECHA	
Tarjeta de propiedad	X		2021-11-16	
Tarjeta de operación	X		2023-11-18	
Seguro Obligatorio del Automóvil SOAT (vigente)	X		2023-11-12	
Revisión Bimestral	X		2023-09-12	
Revisión tecno mecánica (vigente)		X		
Póliza de responsabilidad civil Contractual-Extracontractual (vigente)	X		2023-11-17	
ELEMENTOS QUE SE INSPECCIONAN		CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
EQUIPO DE CARRETERA	1. Caja de herramientas básicas : debe contener mínimo alicate, destornilladores llaves de expansión y llaves fijas	X		
	2. Dos señales de carretera en forma de triangulo o cono según aplique en material reflectivo para ser colocadas en forma vertical o lamparas de luz amarilla intermitentes o destellos	X		
	3. Extintor NO 1	X		
	4. Dos tacos para bloquear el vehículo	X		
	5. Gato con capacidad para elevar el vehículo	X		
	6. Cruceta	X		
	7. Linterna	X		
	8. Llanta de repuesto	X		
LADO IZQUIERDO	10. Replica de la placa reflectiva (50cmsX 25cms)	X		
	11. Logo razón social de la empresa transportadora	X		
	12. Estado y seguros de las puertas y ventanas	X		
LADO DERECHO	14. Replica de la placa reflectiva (50cmsX 25cms)	X		
	15. Logo razón social de la empresa transportador	X		
	16. Estado y seguro de las puertas y ventanas	X		
	PARTES POSTERIOR	17. Luz de freno (stop) y tercer stop	X	
18. Luces traseras medias		X		
19. Luces de reversa		X		
20. Luces de parqueo		X		
21. Luces direccionales		X		
22. Vidrio Panorámico		X		
23. Luz de placa		X		
24. Velocidad máxima		X		
27. Como conduzco		X		
Estado de la placa		X		
PARTES FRONTALES	29. Luces delanteras altas y bajas	X		
	30. Luces direccionales y parqueo	X		
	31. Limpia brisas parte de adelante (izquierdo y derecho)	X		
	32. Estado de la placa	X		
	34. Emblema escolar (escrito al	X		

	contrario)				
ESTADO EXTERNO DEL VEHICULO	37. Estado general de latoneria y pintura	X			
ESTADO INTERNO DEL VEHICULO	38. Estado de los cinturones de seguridad	X			
	39. Espejo retrovisor y central	X			
	40. Aseo general	X			
	43. Estado general de sillas y colineria	X			
	44. Estado del puesto del conductor	X			
	45. Salidas de emergencia señalizadas	X			
	46. Palanca de expulsión o martillo	X			
	47. Dispositivo sonoro de seguridad	X			
FUNCIONAMIENTO	48. Pitos delantero y de reversa	X			
	49. Freno Principal	X			
	50. FRENO DE EMERGENCIA	X			
	51. Suspension	X			
	52 Niveles de fluido (Aceite)	X			
	52. Niveles de fluido (frenos)	X			
BOTIQUIN	52. Niveles de fluido (Refrigerante)	X			
	58. Tijeras de punta roma	X			
	59. Gasas limpias (20 unidades)	X			
	60. Espanadrapo de tela (rollo de 4 pulgadas) o vendas adhesivas	X			
	61. Guantes de látex. (misma cantidad de pasajeros más conductor)	X			
	63. Curitas (mitad de la capacidad)	X			
	64. Baja lenguas (20 unidades)	X			
	65. Tapabocas (misma cantidad de pasajeros más conductor)	X			
	66. Encendedor	X			
	67. Copitos	X			
	74. Venda elástica 2 X 5 yardas (Unidad)	X			
	75. Venda elástica 3 X 5 yardas (Unidad)	X			
	76. Venda elástica 5 X 5 yardas (Unidad)	X			
	77. Venda algodón 2 X 5 yardas (Unidad)	X			
	78. Venda algodón 3 X 5 yardas (Unidad)	X			
	79. Venda algodón 5 X 5 yardas (Unidad)	X			
	80. Yodopovidona (jabón quirúrgico) Frasco x 120 ml	X			
	81. Solución salina 250 cc ó 500 cc Unidad	X			
	82. Termómetro de mercurio o digital Unidad	X			
	83. Alcohol antiséptico frasco x 275 ml Unidad	X			
	84. Gel antibacterial	X			
LLANTAS					
Delantera izquierda	Delantera derecha	Trasera izquierda	Trasera derecha		
CONTINENTAL	CONTINENTAL	IN	EX	IN	EX
215/65/R16	215/65/R16	CONTINENTAL	CONTINENTAL		
7mm	7mm	215/65/R16	215/65/R16		
7mm	7mm	6mm	6mm		
Cumple	Cumple	6mm	6mm		
		Cumple	Cumple	No cumple	No cumple
RECOMENDACIONES					
Adquiera un botiquín mas adecuado		Mantenga disponible y con carga y saldo su teléfono móvil			
Prepare nueva revisión tecnomecánica		Retire imágenes y logos que obstruyen la visibilidad			

		en sus vidrios
Señalice las salidas de emergencia clara y visible		Absténgase de utilizar sillas improvisadas
Adecue el vidrio posterior debe tener visibilidad		Cambie las letras de la replica lateral superior son ilegibles
Cambie las placas del vehículo están retocadas, borrosas o ilegibles		Mantenga disponible y de fácil acceso el extintor y el botiquín
Mejora del estado de latonería y pintura		Mejore la bandera escolar
Mejore la instalación de cinturones de seguridad		Prepare caja de herramientas
Prepare renovación de carga de su(s) extintor(es)		Prepare renovación de póliza de responsabilidad civil
Prepare renovación de SOAT		Realice el aseo de la cojinería
Sea mas accesible ante la persona que realiza la inspección de la ruta escolar		Tenga en servicio y utilice el dispositivo de seguridad



Responsable de la inspección:

JOSE MANUEL RIVAS

Firma:

Jose Manuel Rivas B.

Nombre y apellido del conductor:

Firma:

Resultado de la Inspección:

Aprobado