



## REVISIÓN PREVENTIVA TRANSPORTE PÚBLICO PESADOS: 3397

EUROLLANTAS-CONCRELLANTAS

Vehículo: TTP049



### APROBADO

Criticas 0 Rechazado 0% (0)  
Aprobadas 102 Total 102

#### Datos de la Inspección

Fecha:	08/ago./2023 08:01 a.m.	Fecha Siguiente:	07/oct./2023 08:01 a.m.
Odómetro:	-	Odómetro Siguiente chequeo:	-
Horómetro:	-	Horómetro Siguiente chequeo:	-
Conductor Nombre:	-	Conductor Identificación:	-
Creado Por:	EUROLLANTAS-MARINILLA	Fecha Creación:	08/ago./2023 08:02 a.m.
Fecha Inicio:	08/ago./2023 08:01 a.m.	Fecha Finalización:	08/ago./2023 08:02 a.m.
Centro de Costos:	-	Ciudad:	-
Comentario:	VEHICULO CORREGIDO	Fuente:	web
		Duración:	1m
		Grupos:	-

#### Datos del Vehículo

Vehículo:	TTP049	Marca:	HYUNDAI	Línea:	COUNTY
Medición Actual:	-No Definido-	Horómetro Actual:	-No Definido-	Tipo:	BUSETA

#### Datos del Checklist Anterior

Número:	3394	Fecha:	05/ago./2023 08:04 a.m.	Estado:	REPROBADO
Odómetro:	-	Horómetro:	-		

#### DOCUMENTACIÓN

Novedad	Calificación	Comentario
Nombre Del Propietario	BUENO - Aprobado	NELSON ALBERTO SIERRA CAÑON
Identificación Del Propietario	BUENO - Aprobado	75068430
Nombre De La Empresa	BUENO - Aprobado	TRANSPORTADORA ASIA SAS
Nit	BUENO - Aprobado	911007864
Nombre Del Conductor	BUENO - Aprobado	NELSON ALBERTO SIERRA CAÑON
Nº Documento	BUENO - Aprobado	75068430
Licencia De Conducción	BUENO - Aprobado	ENE 3-2026
Scat	BUENO - Aprobado	MAY 27-2024
Revisión Tecnicomecánica	BUENO - Aprobado	JUN 3-2024
Tarjeta De Operación	BUENO - Aprobado	FEB 28-2024
Técnico De Inspección Rtpip	BUENO - Aprobado	JEISSON BARAHORA

#### EQUIPO DE CARRETERA

Novedad	Calificación	Comentario
1 Extintor (5 Lbs, 10 Lbs, 20 Lbs)	BUENO - Aprobado	ABRIL 2024
Botiquín De Primeros Auxilios	BUENO - Aprobado	
Conos Reflectivos	BUENO - Aprobado	
Gato	BUENO - Aprobado	
Juego De Llaves	BUENO - Aprobado	
Linterna Con Pilas	BUENO - Aprobado	
Llave De Pernos	BUENO - Aprobado	
Llanta De Repuesto	BUENO - Aprobado	
Tacos (2)	BUENO - Aprobado	
	BUENO - Aprobado	

Concrellantas  
s.a.s.  
Nit. 902.000.590-2  
MARINILLA

#### SISTEMA ELECTRICO

Novedad	Calificación
Luces Medianas	BUENO - Aprobado
Luces Bajas	BUENO - Aprobado
Luces Altas	BUENO - Aprobado
Luces Direccionales	BUENO - Aprobado
Luces Estacionarias	BUENO - Aprobado
Luz De Reversa	BUENO - Aprobado
Luces De Freno	BUENO - Aprobado
Pito De Servicio	BUENO - Aprobado

#### TESTIGOS

Novedad	Calificación
Carga De Bateria	BUENO - Aprobado
Freno De Ahogo	BUENO - Aprobado

#### CARROCERÍA

Novedad	Calificación
Cinturones De Seguridad	BUENO - Aprobado
Manijas De Apertura Y Cierre De Puertas	BUENO - Aprobado
Plumillas	BUENO - Aprobado
Parachoques Delantero/Trasero	BUENO - Aprobado
Puerta Furgon	BUENO - Aprobado
Puertas Laterales	BUENO - Aprobado
Retrovisores	BUENO - Aprobado
Silentería	BUENO - Aprobado
Vidrios Parabrisas	BUENO - Aprobado
Vidrios Laterales	BUENO - Aprobado

#### MOTOR

Novedad	Calificación
Carter	BUENO - Aprobado
Fugas De Aceite, Combustible,Refrigerante	BUENO - Aprobado
Mofle	BUENO - Aprobado
Soportes Y Bases Del Motor	BUENO - Aprobado

#### SUSPENSIÓN

Novedad	Calificación
Amortiguador Delantero	BUENO - Aprobado
Amortiguador Trasero	BUENO - Aprobado
Artillería O Bocin	BUENO - Aprobado
Barra Estabilizadora	BUENO - Aprobado
Barras Tensoras	BUENO - Aprobado
Bujes De Muelle	BUENO - Aprobado
Bujes De Muelle Balancín	BUENO - Aprobado
Bujes De Bastidor	BUENO - Aprobado
Bujes Y Pasadores (Pivote De Dirección)	BUENO - Aprobado
Cauchos Topes	BUENO - Aprobado
Esparragos	BUENO - Aprobado
Muelles	BUENO - Aprobado
Pernos	BUENO - Aprobado
Rodamientos	BUENO - Aprobado
Rines	BUENO - Aprobado
Troque Delantero	BUENO - Aprobado
Troque Trasero	BUENO - Aprobado
Zapatillas Y Balancines (Muelles)	BUENO - Aprobado

1 Llanta Delantera Izquierda  
 2 Llanta Delantera Derecha  
 3 Llanta  
 4 Llanta  
 5 Llanta  
 6 Llanta  
 7 Llanta  
 8 Llanta  
 9 Llanta  
 10 Llanta

BUENO - Aprobado  
 BUENO - Aprobado

#### DIRECCION

	Novedad	Calificación
Barra Central De Dirección		
Bomba Hidráulica		BUENO - Aprobado
Biela Caja De Dirección		BUENO - Aprobado
Caja De Dirección		BUENO - Aprobado
Conjunto Caña De Dirección		BUENO - Aprobado
Fugas De Aceite Hidráulico		BUENO - Aprobado
Terminales De Barra Central De Dirección		BUENO - Aprobado
Terminales Brazo De Mando Dirección		BUENO - Aprobado

#### FRENOS

	Novedad	Calificación
Bandas Y/O Pastillas De Freno		BUENO - Aprobado
Camaras O Cilindro De Rueda		BUENO - Aprobado
Campanas Y/O Discos		BUENO - Aprobado
Compresor De Aire De Freno		BUENO - Aprobado
Freno Auxiliar		BUENO - Aprobado
Freno De Mano		BUENO - Aprobado
Freno De Ahogo		BUENO - Aprobado
Fuga De Líquido Y/O Aire		BUENO - Aprobado
Mangueras Y/O Tubos		BUENO - Aprobado
Tanques De Almacenamiento		BUENO - Aprobado
Válvulas Relay Y Descargue		BUENO - Aprobado

#### TRANSMISION

	Novedad	Calificación
Bombas De Cluth		BUENO - Aprobado
Caja De Velocidades		BUENO - Aprobado
Cardanes Y Crucetas		BUENO - Aprobado
Cauchos Y Rodillos De Cardan		BUENO - Aprobado
Enfriador De Aceite Y Filtro		BUENO - Aprobado
Ejes De Ruedas		BUENO - Aprobado
Fisuras Del Hause		BUENO - Aprobado
Fugas De Aceite		BUENO - Aprobado
Retenedores De Ruedas		BUENO - Aprobado
Retenedor De Speed		BUENO - Aprobado
Soportes		BUENO - Aprobado

Ing. Mec.: FRANCISCO ALEX PITTI ZULETA T.P. AN230-40538 Firmado Electrónicamente Nota: RESOLUCIÓN 315 DE 2013 Artículo 2º. Revisión y Mantenimiento de los vehículos..... Las intervenciones correctivas que sea necesario realizar al vehículo podrán ser contratadas por el propietario, pero el vehículo no podrá ser despachado sin la validación satisfactoria por parte de la empresa de las reparaciones realizadas.

**Corcellantas**  
 S.A.S.  
 Nit 900 686 590-2  
**MARINILLA**