

TECNOLOGIAS DEL  
TRANSPORTE S.A.S

Razón Social: TECNOLOGIAS DEL TRANSPORTE SAS Fecha de inspección: 08/08/2023 Teléfono(s): 4447240 Ext: 108/ 3118870958				NIT: 901259084-1 Consecutivo: 2023-2850 Dirección: TRANSVERSAL 51A N 69 - 05		
DATOS DEL PROPIETARIO				DATOS DEL VEHICULO		
Nombre o Razón Social: martha luz arias nieto Cédula o NIT: 43663892				Placa: TNH433	Interno: 166	Tipo: buseta
CRITERIOS	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	Modelo: 2008	Marca: NISSAN	Kilometraje: GPS
Documento de identidad	X					
Licencia de conducción	X					
CRITERIOS				SI	NO	FECHA
Tarjeta de propiedad				X		2007-07-07
Tarijeta de operación					X	2023-02-15
Seguro Obligatorio del Automóvil SOAT (vigente)				X		2023-10-14
Revisión Bimestral				X		2023-10-08
Revisión tecno mecánica (vigente)					X	2023-02-12
Póliza de responsabilidad civil Contractual-Extracontractual (vigente)					X	2023-06-17
ELEMENTOS QUE SE INSPECCIONAN				CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
EQUIPO DE CARRETERA	1. Caja de herramientas básicas : debe contener mínimo alicate, destornilladores llaves de expansión y llaves fijas			X		
	2. Dos señales de carretera en forma de triangulo o cono según aplique en material reflectivo para ser colocadas en forma vertical o lamparas de luz amarilla intermitentes o destellos			X		
	3. Extintor N° 1			X		
	4. Dos tacos para bloquear el vehículo			X		
	5. Gato con capacidad para elevar el vehículo			X		
	6. Cruceta			X		
	7. Linterna			X		
	8. Llanta de repuesto			X		
LADO IZQUIERDO	10. Réplica de la placa reflectiva (50cmsX 25cms)			X		
	11. Logo razón social de la empresa transportadora			X		
	12. Estado y seguros de las puertas y ventanas			X		
LADO DERECHO	14. Réplica de la placa reflectiva (50cmsX 25cms)			X		
	15. Logo razón social de la empresa transpotador			X		
	16. Estado y seguro de las puertas y ventanas			X		
PARTE POSTERIOR	17. Luz de freno (stop) y tercer stop			X		
	18. Luces traseras medias			X		
	19. Luces de reversa			X		
	20. Luces de parqueo			X		
	21. Luces direccionales			X		
	22. Vidrio Panorámico			X		
	23. Luz de placa			X		
	24. Velocidad máxima			X		
PARTE FRONTAL	27. Como conduzco			X		
	Estado de la placa			X		
	29. Luces delanteras altas y bajas			X		
ESTADO EXTERNO DEL VEHICULO	30. Luces direccionales y parqueo			X		
	31. Limpia brisas parte de adelante (izquierdo y derecho)			X		
	32. Estado de la placa			X		
	34. Emblema escolar (escrito al contrario)			X		
ESTADO	37. Estado general de latoneria y pintura			X		
	38. Estado de los cinturones de seguridad			X		

Prepare renovación de SOAT

Seá mas accesible ante la persona que realiza la inspección de la ruta escolar



Realice el aseo de la cojinería

Tenga en servicio y utilice el dispositivo de seguridad



TECNOLOGÍAS  
DEL TRANSPORTE SAS  
NIT 901259084-1  
CEL 3118870958

Responsable de la inspección:

**JOHAN FELIPE VALENCIA ALVAREZ**

Firma:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Johan Felipe Valencia Alvarez".

Nombre y apellido del conductor:

**TECNOLOGÍAS  
DEL TRANSPORTE SAS**

Firma:

Resultado de la Inspección:

**NIT 901259084-1  
CEL 3118870958**

**Aprobado**