



FICHA TECNICA

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA 2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHÍCULO

| | | | | |
|--|---|---|----------------|---------------------------|
| Fecha de prueba 18/07/2023 10:35:23 | Nombre o razón social DIEGO ALEXANDER TORO MARIN | Documento de identidad CC: (X) NIT: () CE: () No: 98677516 | | |
| Dirección CHIA | | Teléfono 1 | Ciudad CHIA | Departamento Antioquia |

3. DATOS DEL VEHÍCULO

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|------------------|-------------------------------|-----------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|--|
| Placa SQI944 | | País COLOMBIA | Servicio Público | Clase BUSETA | | Marca HYUNDAI | | Línea COUNTY | |
| Modelo 2012 | No. de licencia de tránsito 10027860348 | | Fecha matricula 30/04/2011 | Color BLANCO | | Combustible DIESEL | | VIN o Chasis KMJHG17PPCC050572 | |
| N. Motor D4DDB457382 | | Tipo motor 4T | Cilindraje 3907 | Kilometraje | | Número de Sillas 29 | | Vidrios polarizados Si () No (X) | |
| | | | | | | | | Blindaje Si () No (X) | |

11. Labrado de llantas

| | | | | | |
|--------------|---------|---------|--|---------|--|
| Izquierda | | Eje 1 | | Derecha | |
| 5mm | | 5mm | | | |
| Repuesto 4mm | | | | | |
| Eje 2 | | | | | |
| Izquierda | | Derecha | | | |
| Externa | Interna | Interna | | Externa | |
| 5mm | 5mm | 5mm | | 5mm | |

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

| Código | Descripción | Grupo | Tipo de defecto | |
|--------|-------------|-------|-----------------|---|
| | | | A | B |
| | | | | |
| Total | | | | |

D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

| Código | Descripción | Grupo | Tipo de defecto | |
|--------|-------------|-------|-----------------|---|
| | | | A | B |
| | | | | |
| Total | | | | |

Nota: Defectos tipo A. Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos tipo B. Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía publica

E. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC 5375

| | |
|---|--|
| Aprobo: Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | |
| E.1: Cumple con las adaptaciones para vehiculos de enseñanza automovilistica? (Solo aplica para vehiculos de este tipo) | |
| Aprobo: Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | |

Nota: Causal de rechazo:

a) Se encuentra al menos un defecto tipo A;

b) La cantidad total de defectos tipo B, sea:

Igual o superior a 10 para vehículos particulares.

Igual o superior a 5 para vehículos públicos.

Igual o superior a 5 para vehículos tipo motocicleta.

Igual o superior a 7 para vehículos tipo motocarros.

Igual o superior a 5 para vehículos de enseñanza automotriz

Cuando se presente al menos un defecto tipo A para vehículos tipo remolques

NÚMEROS DE LOS F.U.R ASOCIADOS AL VEHÍCULO PARA ESA REVISIÓN:
10826

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL

Sebastian Gomez Castillo
JOAN SEBASTIAN GOMEZ CASTILLO

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE REALIZARON LA FICHA TECNICA

Visual -SEBASTIAN GOMEZFoto #1 -SEBASTIAN GOMEZ,Foto #2 -SEBASTIAN GOMEZ,



18/07/2023 10:35 SQI944



18/07/2023 10:35 SQI944

----- Fin del informe -----



VALIDO SOLO PARA
FICHA TECNICA
RESOLUCIÓN 0315
DE FEBRERO DEL 2013