



**FICHA TECNICA DE SEGURIDAD**  
**HOJA DE NOVEDADES**  
**TECNICENTRO LOS COLORES**  
**Inspección**

Fecha de revisión: 04/07/2023  
Hora inicial: 07:37:00  
Hora final: 07:49:00  
Duración revisión: 00 horas 12 min

Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Empresa de transporte: TRANSMILENIUM 2021

Nombre de conductor: JAIME LEON PEREIRA RUEDA

Placa: SMV868

Ruta: SERVICIOS ESPECIALES

Kilometraje: 305203

N.Int: 339

Capacidad: 16

Nro.Factura: 112597

Técnicos: /FERNANDO QUIROZ/SEBASTIAN MONSALVE/LUIS SAA

Propietario: JAIME LEON PEREIRA RUEDA

Cédula Conductor: 98535781

Tipo: Microbus

Modelo: 2011

Licencia: C1

Lote: CUARTA REVISION 2023

Marca: NISSAN URVAN

Elaborado por: Inspe: SEBASTIAN MONSALVE

**APROBADO**

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR, CAJAS Y TRANSMISION

*Santiago Correa Alvarez*  
**Ingeniero Mecánico**  
**SANTIAGO CORREA ALVAREZ**  
**MATRICULA: AN230-135346**



**GRUPOS EVALUADOS**

**Novedades de Inspección**

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

**Defectos Tipo A:** Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

**Defectos Tipo B:** Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

**LABRADO DE LLANTAS(mm)**

Delantera Izquierda:5.7-Delantera Derecha:5.5-Trasera Izquierda Interior:5.9-Trasera Izquierda Exterior:0-Trasera Derecha Interior:5.8-Trasera

Derecha Exterior:0-LLanta de Repuesto:8

**Firma del técnico(s) o Director:** \_\_\_\_\_

----- FIN DEL REPORTE -----