



Ficha Nro.57707

**FICHA TECNICA DE SEGURIDAD  
HOJA DE NOVEDADES  
TECNICENTRO LOS COLORES  
Inspección**

Fecha de revisión: 13/07/2023

Hora inicial: 14:57:00

Hora final: 15:20:00

Duración revisión: 00 horas 23 min

Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Empresa de transporte: TRANSMILENIUM 2021

Nombre de conductor: DANIEL ALBERTO ARBOLEDA GIRALDO

Placa: STQ232

Ruta: ESPECIALES

Kilometraje: 0

Técnicos: /JAIME NARANJO/DANIEL LOPERA

N.Int: 466

Capacidad: 16

Nro.Factura: 112833

Propietario: JEHISON ANDRES ESCOBAR RESTREPO  
Cédula Conducto: 1020442881

Tipo: Microbus

Modelo: 2014

Licencia: C1

Lote: CUARTA REVISION 2023


Marca: NISSAN

Elaborado por:Insp: /Rev1:/Rev2:

**APROBADO**

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

Santiago Correa Alvarez  
Ingeniero Mecánico  
**SANTIAGO CORREA ALVAREZ**  
**MATRICULA:AN230-135346**



**GRUPOS EVALUADOS**

**Novedades de Inspección**

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda:6.5-Delantera Derecha:6.5-Trasera Izquierda Interior:3.6-Trasera Izquierda Exterior:0-Trasera Derecha Interior:3-Trasera

Derecha Exterior:0-LLanta de Repuesto:4.5

**Firma del técnico(s) o Director:**

**----- FIN DEL REPORTE -----**

**TECNICENTRO LOS COLORES**  
NIT. 890.302.988-7  
DIVISION TECNICOMECHANICA