

**TECNOLOGÍAS DEL
TRANSPORTE S.A.S**

Razón Social: TECNOLOGÍAS DEL TRANSPORTE SAS				NIT: 901259084-1	
Fecha de inspección: 02/08/2023				Consecutivo: 2023-2827	
Teléfono(s): 4447240 Ext: 108/ 3118870958				Dirección: TRANSVERSAL 51A N 69 - 05	
DATOS DEL PROPIETARIO				DATOS DEL VEHICULO	
Nombre o Razón Social: VELEZ RESTREPO GABRIEL ALONZO				Placa:	Interno:
Cedula o NIT: 98494793				TNF350	550
				Modelo:	Marca:
				2007	CHEVROLET
					Tipo:
					BUSETA
					Kilometraje:
					459005
CRITERIOS				SI	NO
Documento de identidad	X				
Licencia de conducción	X				
CRITERIOS				SI	NO
Tarjeta de propiedad	X				FECHA
Tarjeta de operación					2006-12-20
Seguro Obligatorio del Automóvil SOAT (vigente)				X	2022-10-21
Revisión Bimestral	X			X	2021-10-07
Revisión técnico mecánica (vigente)				X	2023-10-02
Póliza de responsabilidad civil Contractual-Extracontractual (vigente)	X			X	2021-10-14
ELEMENTOS QUE SE INSPECCIONAN				CUMPLE	NO CUMPLE
				NO APLICA	OBSERVACIONES
EQUIPO DE CARRETERA	1. Caja de herramientas básicas : debe contener mínimo alicate, destornilladores laves de expansión y llaves fijas			X	
	2. Dos señales de carretera en forma de triángulo o cono según aplique en material reflectivo para ser colocadas en forma vertical o lamparas de luz amarilla intermitentes o destellos			X	
	3. Extintor N° 1			X	
	4. Dos tacos para bloquear el vehículo			X	
	5. Gato con capacidad para elevar el vehículo			X	
	6. Cruceta			X	
	7. Linterna			X	
	8. Llantia de repuesto			X	
LADO IZQUIERDO	10. Replica de la placa reactiva (50cmsX 25cms)			X	
	11. Logo razón social de la empresa transportadora			X	
	12. Estado y seguros de las puertas y ventanas			X	
LADO DERECHO	14. Replica de la placa reactiva (50cmsX 25cms)			X	
	15. Logo razón social de la empresa transportador			X	
	16. Estado y seguro de las puertas y ventanas			X	
PARTE POSTERIOR	17. Luz de freno (stop) y tercer stop			X	
	18. Luces traseras medias			X	
	19. Luces de reversa			X	
	20. Luces de parqueo			X	
	21. Luces direccionales			X	
	22. Vidrio Panorámico			X	
	23. Luz de placa			X	
	24. Velocidad máxima			X	
	27. Como conduzco			X	
	Estado de la placa			X	
PARTE FRONTAL	29. Luces delanteras altas y bajas			X	
	30. Luces direccionales y parqueo			X	
	31. Limpia brisas parte de adelante (izquierdo y derecho)			X	
	32. Estado de la placa			X	
	34. Emblema escolar (escrito al contrario)			X	
ESTADO EXTERNO DEL VEHICULO	37. Estado general de latonería y pintura			X	
ESTADO	38. Estado de los cinturones de seguridad			X	

Sea mas accesible ante la persona que realiza la inspección de la ruta escolar

Tenga en servicio y utilice el dispositivo de seguridad



Responsable de la inspección:

JOHAN FELIPE VALENCIA ALMAREZ SAS
 TECNLOGIAS DEL TRANSPORTE SAS
 NIT 901259084-1
 CEL 3118870958

Nombre y apellido del conductor:

CEL 3118870958

Resultado de la inspección:

Firma:

TECNOLOGIAS
 DEL TRANSPORTE SAS
 NIT 901259084-1
 CEL 3118870958

Firma:

DEL TRANSPORTE SAS
 NIT 901259084-1
 CEL 3118870958
 Aprobado

