

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		Nombre o razón social		DATOS DEL PROPIETARIO	
2023-08-16		RENATO DE JESUS OCHOA SEPULVEDA		Teléfono 1000000	
Dirección CLL 36 N° 52-63		País Colombia		Servicio Público	
Placa TSH610		No. de licencia de tránsito 10022912121		Fecha Matricula 2008-09-18	
Modelo 2008		Tipo Motor DIESEL		Clase Microbus	
No. Motor ZD30162483K		Cilindraje 2953		Color Blanco	
		Kilometraje 401274		Marca Nissan	
		Número de Sillas 14		Contenedor Diesel	
		Vistas Presentadas (SI / NO)		Llave	
				Vehículo en Uso	
				Vehículo en Almacenamiento	
				Vehículo en Reparación	
				Vehículo en Venta	



Suspensión (si aplica)					
Delantera Izquierda	Valor 78.20	Delantera Derecha	Valor 88.20	Trasera Izquierda	Valor 66.50
				Trasera Derecha	Valor 40.30

Frenos											
Eficacia total	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Maximo	Unidad
61.00	50	%	Eje 1 izquierdo 3062.00	6724.00	N	Eje 1 Derecho 2594.00	4783.00	N	15.30	30	%
			Eje 2 izquierdo 3287.00	4289.00	N	Eje 2 Derecho 3574.00	4717.00	N	8.03	30	%
Eficacia auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
24.60	18	%	Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral					
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Maximo +/-
0.03	0.03				10

Inspección Visual					
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Rotulas inferiores	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE
Luz interna	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE	Terminales	CUMPLE
Espejos	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Luces bajas	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Banderola	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE