



FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
TECNICENTRO LOS COLORES
Inspección

Ficha Nro. 59886

Fecha de revisión: 04/09/2023
Hora inicio: 08:12:00
Hora final: 08:43:00
Duración revisión: 00 horas 29 min

Decreto 1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Empresa de transporte: TRANSMILENIUM 3521
Nombre de conductor: JAI ME LEON PEREIRA RUEDA
Placa: SMV868
Ruta: SERVICIOS ESPECIALES
Núm. de viaje: 515613
Técnico: LUIS SAAJEFFERSON TABARES

Propietario: JAI ME LEON PEREIRA RUEDA
Cédula Conductor: 98550781
Tipo: Microbus
Modelo: 2011
Licencia: CT

Lote: QUINTA REVISION 2023
Marca: NISSAN URVAN
Elaborado por Ince/Rev1/Rev2

APROBADO

PISTA DE FRENO SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUPRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO. SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION

Santiago Correa Alvarez
Ingeniero Mecánico
SANTIAGO CORREA ALVAREZ
MATRICULA: AN230-135346



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.				
Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.				
LABRADO DE LLANTAS(mm)				
Delantera Izquierda: 4-Delantera Derecha: 4-Trasera Izquierda Interior: 3.5-Trasera Izquierda Exterior: 0-Trasera Derecha Interior: 3.7-Trasera Derecha Exterior: 0-LLanta de Repuesto: 4.1				

Firma del técnico(s) o Director:

FIN DEL REPORTE

TECNICENTRO LOS COLORES
NIT. 890.302.988-7
DIVISIÓN TECNICOMECÁNICA