


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad			
2023-09-05	RAMON ANTONIO GARCIA CALLE	CC (X) NIT () CE () No. 99992923			
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento		
CL 78 86 41	9999999	Medellin	Antioquia		

DATOS DEL VEHICULO						
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea	
TKI659	Colombia	Público	Microbus	Nissan	Línea altiz g	
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matricula	Color	Combustible	VIN y Chasis	
2008	10001770918	2008-02-13	Bianco	Diesel	UN1WG4E2520780354	
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje
ZD30151646K	DIESEL	2953	476042	14	SI () NO ()	SI () NO ()



Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor
	92.40		62.60		65.00		57.40
							Mínimo 40
							Unidad %

Frenos												
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desbalance	Máximo	Unidad	
54.00	50	%	Eje 1 izquierdo 3551.00	6415.00	N	Eje 1 Derecho 3362.00	5798.00	N	5.32	30	%	
			Eje 2 izquierdo 2256.00	4370.00	N	Eje 2 Derecho 2314.00	4663.00	N	2.50	30	%	
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%	
20.10	18	%	Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%	
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%	

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad milim
0.03	0.03						

Inspección Visual						
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	
Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Desniveles	CUMPLE	
Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	
Llanta de repuesto	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	
Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Terminales Bateria	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	
Luz de parqueo	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	
Tacos	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	
Parabrisas	CUMPLE	Anclaje de Bateria	CUMPLE	Cajonera	CUMPLE	
Latonería y Pintura	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Eje5 Rin izquierdo	CUMPLE	
Luz interna	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	
Stop	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE	
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE	Bandera	CUMPLE	
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Eje3 Rin izquierdo	CUMPLE	Dirreccionales	CUMPLE	
Terminales	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	
Linterna	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	
Brazos Axiales	CUMPLE	Ventanas	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	
Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje4 Rin izquierdo	CUMPLE	Sab	CUMPLE	
Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	
Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	
Bastidor	CUMPLE	Limpaparabrisas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	
Pisos	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Externa	CUMPLE	
Señales de advertencia	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Tapacero	CUMPLE	
Luz placa	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE			

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G15 SISTEMA DE DIRECCION
---------------	---------------------------	------------	--------------------------

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.30
Eje	Izquierda	deracha
Eje1	2.00	1.90
Eje2	6.00	5.90

YAIR RENDÓN A.

YAIR RENDÓN AGUIRRE

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)