

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto
		A	B
		Total	0
		A	B

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto
		A	B
		Total	0
		A	B

D-1 DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto
		A	B
		Total	0
		A	B

Nota:

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública.

CONFORMIDAD DE LA REVISIÓN

APROBADO: SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
--	-----------------------------

NUMERO DE CONSECUTIVO DE LA INSPECCIÓN
2554

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Presión eje1 derecha 1 35.0 PSI | Presión eje1 izquierda 1 35.0 PSI | Presión eje2 derecha 1 35.0 PSI | Presión eje2 izquierda 1 35.0 PSI
Las prueba de luces (si aplicable) está reportada en klm a 1m como se establece en la NTC 5375:2012
Eje1 derecha 1 9.04mm; Eje2 derecha 1 7.55mm; Eje1 izquierda 1 9.34mm; Eje2 izquierda 1 7.63mm; Llanta de repuesto 6.27mm;



2023-09-08 SOR783 15:04

Fin del informe

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR O REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

CDA
LA 33

Mónica María González Martínez [Firma]

H. NOMBRE DE LOS OPERADORES DE LOS DEFECTOS IDENTIFICADOS EN LA REVISIÓN TECNICO-MECÁNICA Y DE EMISIÓNES CONTAMINANTES

Luis Daniel Quijano Ballesteros [Foto delante], Luis Daniel Quijano Ballesteros [Foto detrás], Norman Alexander González Medina [Alineación de ruedas], Luis Daniel Quijano Ballesteros [Tercer sensor], Norman Alexander González Medina [Profundidad de labrado], Juan David Zepita Zapata [Alineación, pecho, suspensión y frenos], Luis Daniel Quijano Ballesteros [Tercera sensibilidad interior], Juan David Zepita Zapata [Inspección sensorial exterior], Juan David Zepita Zapata [Foto trasera].



2023-09-08 SOR783 15:04

**NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO
MÉCÁNICA Y DE GASES**

Generado por: Techimay Ingeniería S.A.S. - TechirTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)