


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO		
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de Identidad		
2023-09-11	NELSON DIAZ	CC (X) NIT () CE () No. 71691582		
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento	
MEDELLIN	1111111	Medellin	Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO							
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea		
SMU670	Colombia	Público	Microbus	Nissan	Urbán		
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis		
2011	10020903039	2010-08-27	Blanco	Diesel	JN1MG4E25Z0793465		
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje	
ZD30246689K	DIESEL	3000	310810	14	SI () NO ()	SI () NO (X)	



Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor
	92.80		75.40		47.30		55.50
						Mínimo	Unidad
						40	%

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
53.80	50	%	Eje 1 izquierdo	2725.00	6361.00	N	Eje 1 Derecho	2544.00	5708.00	6.64	30 %
			Eje 2 izquierdo	3196.00	4484.00	N	Eje 2 Derecho	2927.00	4540.00	8.42	30 %
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
25.20	18	%	Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral						
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad m/km
-0.05	-0.06				10	

Inspección Visual						
Caja de dirección	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Basbord	CUMPLE	
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	
Amortiguadores	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	
Desempeñador	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	
Eje4 Rin izquierdo	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	
Resortes inferiores	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	
Limpieza de llantas	CUMPLE	Retravisores	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	
Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	
Cuerpo	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	
Bracos A anclas	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	
Luz de dirección	CUMPLE	Asco General	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	
Anclaje de Bateria	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE	Terminales Bateria	CUMPLE	
Sopositos	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Gato	CUMPLE	
Resortes superiores	CUMPLE	Cruce	CUMPLE	Tapicera	CUMPLE	
Pto	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Espojos	CUMPLE	
Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Botiquin	CUMPLE	
Laloneria y Pintura	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Linieria	CUMPLE	
Anclaje Sillas	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE			

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
---------------	---------------------------	------------	--------------------------

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		5,20
Eje	izquierda	derecha
Eje1	6,20	6,30
Eje2	6,50	6,70

YAIR RENDÓN A.

YAIR RENDÓN AGUIRRE
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecmaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)