



Ficha Nro.59995

FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
CDA AUTOFULL COLOMBIA
Primera Reinspección

Fecha de revisión: 18/09/2023
Hora inicial: 12:55:00
Hora final: 13:44:00
Duración revisión: 00 horas 49 min

Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Empresa de transporte: TRANSMILENIUM 2021
Nombre de conductor: ANDRES ESCOBAR RESTREPO
Placa: STQ232 N.Int: 466
Ruta: SERVICIOS ESPECIALES Capacidad: 16
Kilometraje: 176577 Nro.Factura: 115282
Técnicos: /JUAN CARLOS ZAPATA/ANDRES PUERTA

Propietario: ANDRES ESCOBAR RESTREPO
Cédula Conductor: 1020409908
Tipo: Microbus
Modelo: 2014
Licencia: C2

Lote: QUINTA REVISION 2023
Marca: NISSAN
Elaborado por: Inspec/Rev1/Rev2:

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION

Santiago Correa Alvarez
Ingeniero Mecánico
SANTIAGO CORREA ALVAREZ
MATRICULA: AN230-135346



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Primera Reinspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Novedades de la Inspección (13/09/2023 - 09:26:00):

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
SISTEMA DE SUSPENSION	Estado y ajuste de Sapas y balancines de Muelles	Corregido	1	A
Observacion:	BUJES DE BALANCIN TRASERO EN MAL ESTADO	Corregido	1	A
CARROCERIA (PARTE INTERNA)	Dispositivo de control de velocidad	Corregido	1	A
Observacion:	COLOCAR EMBLEMA DE DISPOSITIVO DE VELOCIDAD	Corregido	1	A
PRUEBAS MECANIZADAS	Resultado Frenos (Desequilibrio y Eficacia de Frenado)	Corregido	1	A
Observacion:	FRENOS TRASEROS PRESENTAN DESEQUILIBRIO			

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

ABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda: 4.36-Delantera Derecha: 3.99-Trasera Izquierda Interior: 2.57-Trasera Izquierda Exterior: 0-Trasera Derecha Interior: 2.24-Trasera Derecha Exterior: 0-Llanta de Repuesto: 5

Firma del técnico(s) o Director:

FIN DEL REPORTE

APROBADO

Fecha de Impresión:
18/09/2023
13:49:00

Sede Ppal: Cll 53 No.72-07 PBX: 2306111 - Sede Autofull: Cll 50 No.66-20 PBX: 2302299
E-mail: tecnico.colores@une.net.co - E-mail: autofullcol@une.net.co
Medellín - Colombia

Pag: