



**CDA
AJUSTEV**
Centro de Diagnóstico Automotor
Cuidamos de ti

PLACA
INSPECCION
SUCURSAL
FECHA

SNP877
2783662
Medellin
2023-09-20

Luces

Color luces	Bueno
Luces estacionamiento	Bueno
Luces direccionales	Bueno
Luces bajas y altas	Bueno
Luces reversa	Bueno
Luces freno	Bueno
Luces interiores	Bueno
Luces medias	Bueno

Suspension

Barra estabilizadora	Bueno
Brazos suspensión	Bueno
Muelles, resortes, tijeras, espirales, balatas y barras de torsion	Bueno
Amortiguadores	Bueno
Elementos suspensión	Bueno

Interior

Bocina o pito	Bueno
Elementos deteriorados y sueltos	Bueno
Cinturones de Seguridad	Bueno
Salida emergencia	Bueno
Chapas y Seguros	Bueno
Sillas, carteras y portaequipajes	Bueno
Stiker Como Conduzco	Bueno
Dispositivo Control de Velocidad	Bueno
Timbre	No aplica

Vidrios

Espejos retrovisores	Bueno
Elevadores vidrios	Bueno
Limpia parabrisas	Bueno
Parabrisas delantero	Bueno
Vidrios móviles	Bueno
Vidrios fijos	Bueno
Campo Visual	Bueno
Vidrios Transparentes	Bueno

Rines y LLantas

Banda rodamiento	Bueno
Bandas laterales	Bueno
Deformaciones y fisura rines	Bueno
Labrado	Bueno
Llanta repuesto	Bueno
Tuercas y pernos	Bueno
Rines y Llantas	Bueno

Motor

Batería	Bueno
Cableado eléctrico	Bueno
Fugas aceite	Bueno
Sistema de refrigeración	Bueno
Sistema combustible	Bueno

Equipo de carretera

Botiquin	Bueno
Extintor	Bueno
Martillos Fragmentacion	Bueno
Cruceta	Bueno
Caja de Herramientas	Bueno
Gato	Bueno
Señales	Bueno
Tacos de Bloqueo	Bueno
Linterna	Bueno

Transmision

Fugas aceite	Bueno
Holguras	Bueno
Juntas cardan	Bueno
Protector cardan	Bueno

Direccion

Juegos y fijación elementos	Bueno
Fugas	Bueno
Guardapolvos	Bueno



**CDA
AJUSTEV S.A.S.**
NIT. 900.209.2



CDA AJUSTEV

Centro de Diagnóstico Automotor
Cuidamos de ti

CLIENTE
R.D.
SUCURSAL
FECHA
INSPECCION

LUIS ALBERTO LOTERO AGUIRRE
70070710
MEDELLIN
2023-09-20 08:41:24
2763662

REVISIÓN PREVENTIVA

CON EL PRESENTE LE ESTAMOS DANDO A CONOCER LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA SU VEHICULO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS

DATOS DEL VEHICULO

MARCA HSA
LINEA GRAN PRECIO (1) GRAN PRECIO MT
MODELO 3000CC D5L 4X2
MOTOR 2011
SERIE JT606428
CHASIS BLOT573228E000943
CLASE MICROBUS
CARROCERIA CERRADO
COLOR BLANCO
CILINDRAJE 2957
FECHA INSPECCION 2023-09-20

COMPANIA
SUCURSAL
CODIGO FASECOLDA
SERVICIO
PLACA

TERPBUS S.A.S
TERPBUS S.A.S SUCURSAL
4800005
PUBLICO
SNP877



APROBADO

FOTOS DEL VEHICULO



Exterior

Carrocería	Bueno
Chasis	Bueno
Puertas, Baúl y capo	Bueno
Sistema de Escape	Bueno
Tercera placa y laterales	Bueno
Anclajes Contenedores	No aplica
Sujeción Carrocería	Bueno
Parachoques	Bueno
Roce Llantas y Guardabarros	Bueno
Peldaños	No aplica
Puertas de Carga	No aplica

Frenos

Cilindro mando	Bueno
Freno emergencia	Bueno
Fugas y fijación	Bueno
Fundas, cables, guayas y varillas	Bueno
Retorno pedal	Bueno
Tubos y mangueras	Bueno
Tapa liquido frenos	Bueno
Mordazas y discos	Bueno
Depósitos de Presión	No aplica
Servofreno (Booster)	Bueno
Nivel Liquido Frenos	Bueno
Válvula Freno Aire	No aplica

Conforme a lo manifestado en la circular 200942200402791 y la circular 20134200330511, expedidas por la Dirección de Transporte y Tránsito, Ministerio de Transporte en relación con las Revisiones Preventivas, para demostrar el cumplimiento de sus programas de revisión y mantenimiento preventivo y su plan estratégico de seguridad vial, las empresas de servicio público de transporte pueden apoyarse en los Centros de Diagnóstico Automotor, habilitados por el Ministerio de Transporte que conforme a su acreditación expedida por el Organismo Nacional de Acreditación (ONAC).