

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



Centro de Diagnóstico Automotor Las Vegas SAS, NIT: 900172318-9 Cra 46 # 7 - 161 y Cra 48 # 7 -162 LOTE. MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: (604) 1035594 - 1033999

FECHA

Fecha de prueba
2023-09-26
Nombre o razón social
JORGE HERNAN ESTRADA
Dirección
CL 65 52 D 76

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Documento de identidad
CC (X) NIT () CE () No. 98535359
Ciudad
Medellin
Departamento
Antioquia

DATOS DEL VEHICULO

Placa
TEK519
Pais
Colombia
Servicio
Público
Clase
Microbus
Marca
Kia
Línea
Pregio grand gs
Modelo
2013
No. de licencia de tránsito
10022196600
Fecha Matrícula
2012-12-07
Color
Blanco
Combustible
Diesel
VIN o Chasis
ALOTS7328DE010967
No. Motor
JT627308
Tipo Motor
DIESEL
Cilindraje
2957
Kilometraje
273888
Número de Sillas
19
Vidrios Polarizados
SI () NO ()
Blindaje
SI () NO (X)



2023-09-26 TEK519 08:52



2023-09-26 TEK519 09:04

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	100.00		90.30		83.60		71.10	40	%

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza			Peso			Unidad			Desequilibrio	Máximo	Unidad
			Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad						
51.20	50	%	Eje 1 izquierdo	2834.00	4531.00	N	Eje 1 Derecho	2328.00	4721.00	N	17.90	30	%	
			Eje 2 izquierdo	2384.00	5097.00	N	Eje 2 Derecho	2360.00	5002.00	N	1.01	30	%	
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%	
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%	
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%	
13.20*	18	%												

Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad
-0.47	-1.67				10	m/km

Inspección Visual

Reversa	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE
Rotulas superiores	CUMPLE	Andaje Sillas	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 Rin izquierdo	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE
Andaje de Batería	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE
Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE
Rotulas inferiores	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Banderola	CUMPLE
Señales de advertencia	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE
Eje4 Rin izquierdo	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Pilo	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Latorería y Pintura	CUMPLE	Soportes	CUMPLE
Cojinería	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE
Eje3 Rin izquierdo	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Puertas	CUMPLE
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE		

G1 CARROCERIA

G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7 LLANTAS

G10 SISTEMA DE DIRECCION

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_____

YAIR RENDÓN A.

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		6.30
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	10.3	10.2
Eje2	10.2	10.2

YAIR RENDÓN AGUIRRE

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)