


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEADOR DEL VEHICULO		
Fecha de prueba 2023-09-09	Nombre o razón social HECTOR GIOVANNI ORTEGA ZAPATA	Documento de identidad CC (X) NT () CE () No. 71273880		
Dirección CRA 53 #735UR -40 ITAGUI		Teléfono 1000000	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO						
Placa SMX541	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Nissan	Línea Urban	
Modelo 2011	No. de licencia de tránsito 1002777415	Fecha Matrícula 2011-04-28	Color Blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis JN1MG4E25Z0794777	
No. Motor ZD0027272K	Tipo Motor DESL	Cilindrada 3000	Kilometraje 414440	Número de Silas 14	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)



2023-09-09 SMX541 11:31



2023-09-09 SMX541 11:31

Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor 72.90	Delantera Derecha	Valor 83.00	Trasera Izquierda	Valor 63.10	Trasera Derecha	Valor 68.20
						Mínimo	Unidad %

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
67.70	50	%	Eje 1 izquierdo	4754.00	6143.00	N	Eje 1 Derecho	4524.00	5201.00	N	4.84
			Eje 2 izquierdo	2294.00	4448.00	N	Eje 2 Derecho	2287.00	4683.00	N	0.31
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N	
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N	
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N	
23.00	18	%									

Desviación lateral							
Eje 1 0.06	Eje 2 0.06	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ±0.10	10	Unidad m/km

Inspección Visual							
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Cajonera	CUMPLE		
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE		
Tacpe	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE		
Rotulas inferiores	CUMPLE	Tijera	CUMPLE	Pernos	CUMPLE		
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 Santa derecha	CUMPLE		
Amortiguadores	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE		
Reversa	CUMPLE	Terminales Bateria	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE		
Luz misma	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Eje1 Santa derecha	CUMPLE		
Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Anclaje de Bateria	CUMPLE	Anclaje Silas	CUMPLE		
Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE	Terminales	CUMPLE		
Espejos	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE		
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE		
Pisos	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Lafonaria y Pintura	CUMPLE		
Puertas	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Cruzeta	CUMPLE		
Luces bajas	CUMPLE	Soportas	CUMPLE	Retroraes	CUMPLE		
Ventanas	CUMPLE	Botiquin	CUMPLE	Eje1 Santa izquierda	CUMPLE		
Eje2 Santa izquierda	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Triángulo	CUMPLE		
Stop	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE		
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Bracos Axiales	CUMPLE		
Bandera	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	Tapacarta	CUMPLE		
Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE	Extintor	CUMPLE				

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G8 SISTEMA ELECTRICO	G9 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X

NO

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

LABORADO DE RUEDAS (mm)	
Rueda de repuesto	4.68