



TRANSPORTE S.A.S

Razón Social: TECNOLOGIAS DEL TRANSPORTE SAS				NIT: 901259084-1	
Fecha de inspección: 12/10/2023				Consecutivo: 2023-3085	
Telefono(s) : 4447240 Ext: 108/ 3118870958				Dirección: TRANSVERSAL 51A N 69 - 05	
DATOS DEL PROPIETARIO				DATOS DEL VEHICULO	
Nombre o Razón Social: martha luz arias nieto				Placa:	Interno:
Cedula o NIT: 43663892				TNH433	166
Tipo: buseta				Modelo:	Marca:
Kilometraje: GPS				2008	NISSAN
CRITERIOS	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A		
Documento de identidad	X				
Licencia de conducción	X				
CRITERIOS				SI	NO
Tarjeta de propiedad				X	
Tarjeta de operación				X	
Seguro Obligatorio del Automóvil SOAT (vigente)				X	
Revisión Bimestral					X
Revisión tecno mecánica (vigente)				X	
Póliza de responsabilidad civil Contractual-Extracontractual (vigente)				X	
FECHA					
2007-07-07					
2025-02-15					
2023-10-14					
2024-02-12					
2024-06-17					
ELEMENTOS QUE SE INSPECCIONAN				CUMPLE	NO CUMPLE
				NO APLICA	OBSERVACIONES
EQUIPO DE CARRETERA	1. Caja de herramientas básicas : debe contener mínimo alicate, destornilladores llaves de expansión y llaves fijas	X			
	2. Dos señales de carretera en forma de triangulo o cono según aplique en material reflectivo para ser colocadas en forma vertical o lamparas de luz amarilla intermitentes o destellos	X			
	3. Extintor N° 1	X			
	4. Dos tacos para bloquear el vehículo	X			
	5. Gato con capacidad para elevar el vehículo	X			
	6. Cruceta	X			
	7. Linterna	X			
	8. Llanta de repuesto	X			
LADO IZQUIERDO	10. Replica de la placa reactiva (50cmsX 25cms)	X			
	11. Logo razón social de la empresa transportadora	X			
	12. Estado y seguros de las puertas y ventanas	X			
LADO DERECHO	14. Replica de la placa reactiva (50cmsX 25cms)	X			
	15. Logo razón social de la empresa transportador	X			
	16. Estado y seguro de las puertas y ventanas	X			
PARTE POSTERIOR	17. Luz de freno (stop) y tercer stop	X			
	18. Luces traseras medias	X			
	19. Luces de reversa	X			
	20. Luces de parqueo	X			
	21. Luces direccionales	X			
	22. Vidrio Panorámico	X			
	23. Luz de placa	X			
	24. Velocidad máxima	X			
	27. Como conduzco	X			
	Estado de la placa	X			
PARTE FRONTAL	29. Luces delanteras altas y bajas	X			
	30. Luces direccionales y parqueo	X			
	31. Limpia brisas parte de adelante (izquierdo y derecho)	X			
	32. Estado de la placa	X			
ESTADO EXTERNO DEL VEHICULO	34. Emblema escolar (escrito al contrario)	X			
	37. Estado general de latonería y pintura	X			
ESTADO	38. Estado de los cinturones de seguridad	X			

TRANSPORTE S.A.S

<p>Prepare renovación de SOAT</p> <p>Sea mas accesible ante la persona que realiza la inspección de la ruta escolar</p>	<p>civil</p> <p>Realice el aseo de la cojineria</p> <p>Tenga en servicio y utilice el dispositivo de seguridad</p>
	 <p data-bbox="981 1310 1244 1444"> TECNOLOGÍAS DEL TRANSPORTE SAS NIT 901259084-1 CEL 3118870958 </p>
<p>Responsable de la Inspección:</p> <p>JOSE MANUEL RIVAS</p>	<p>Firma:</p> <p><i>Jose Manuel Rivas B.</i></p>
<p>Nombre y apellido del conductor:</p>	<p>Firma:</p>
<p>Resultado de la Inspección:</p>	<p>Aprobado</p>