



FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
TECNICENTRO LOS COLORES
Primera Reinspección

Fecha de revisión: 11/09/2023
Hora inicial: 08:50:00
Hora final: 08:53:00
Duración revisión: 00 horas 3 min

Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Empresa de transporte: LICEO FRANCES DE MEDELLIN
Nombre de conductor: JORGE AREZA

Placa: SNQ177
Ruta: ESPECIALES
Kilometraje: 99999

Técnicos: JOSEPH CORRALES/LUIS SAA

N.Int: 341
Capacidad: 14
Nro.Factura: 115248

Propietario: JORGE VANEGAS
Cédula Conductor: 1017144938

Tipo: Microbus
Modelo: 2011
Licencia: C2

Lote: QUINTA REVISION 2023

Marca: NISSAN URVAN
Elaborado por: Inspe./Rev1./Rev2:

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION

Santiago Correa Alvarez
Ingeniero Mecánico
SANTIAGO CORREA ALVAREZ
MATRICULA: AN230-135346



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Primera Reinspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Novedades de la Inspección (09/09/2023 - 09:17:00):

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
SISTEMA DE DIRECCION	Terminales Cortas de Direccion	Corregido	2	A
Observación :	TERMINALES DE DIRECCION MALAS			

CARROCERIA (PARTE INTERNA)	Salidas de Emergencia (Señales y martillos o sistema de expulsión)	Corregido	1	A
Observación :	COLOCAR EMBLEMA DE DISPOSITIVO DE VELOCIDAD			

COMPARTIMIENTO DEL CONDUCTOR	Estado del Extintor (Sello, pin y Manometro)	Corregido	1	A
Observación :	EXTINTOR DESCARGADO			

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda:8-Delantera Derecha:8-Trasera Izquierda Interior:7.5-Trasera Izquierda Exterior:0-Trasera Derecha Interior:7-Trasera Derecha Exterior:0-LLanta de Repuesto:2

Firma del técnico(s) o Director:

----- FIN DEL REPORTE -----

TECNICENTRO LOS COLORES
NIT. 890.302.988-7
DIVISIÓN TECNICOMECAÁNICA

Fecha de Impresión
11/09/2023
08:53:00

Sede Ppal: Cll 53 No. 72-07 PBX: 2306111 - Sede Autofull: Cll 50 No. 66-20 PBX: 2302299
E-mail: tecnico.colores@une.net.co - E-mail: autofullcol@une.net.co
Medellin - Colombia

V03.40j
Fecha: 09/09/2023 Hora: 09:12:57
Fecha impr.: 09/09/2023 Hora impr.: 09:14:28

Nº serie :
Nº homologación :
Fecha calibración :

Nombre : LICEO FRANCES
Dirección : TECNICENTRO LOS COLORES
Población : MEDELLIN
Provincia : ANTIOQUIA
DNI-NIF :
Teléfono :
Matrícula : SNQ177
Marca : NISSAN
Modelo : URVAN
Kilometraje : 210116
Chasis :
Inspectores : JEFFERSON TABARES

Límites

A. PASO
FRENOS - Diferencia F.S.
FRENOS - Eficacia (%) F.S.
FRENOS - Eficacia (%) F.M.

Leve	Grave
> 7,0 m/km	> 10,0 m/km
> 20,0 %	> 30,0 %
< 45 %	< 40 %
< 25 %	< 20 %

A. PASO



Desviación: -0,3 m/km



Desviación: -0,4 m/km

SUSPENSIÓN



Efic.izq.: 66 %
P.izq.: 634 kg

Dif.: 4 %

Efic.der.: 62 %
P.der.: 540 kg



Efic.izq.: 46 %
P.izq.: 429 kg

Dif.: 4 %

Efic.der.: 50 %
P.der.: 434 kg

Matrícula: SNQ177

Fecha: 09/09/2023 Hora: 09:12:57

FRENOS

					
Total F.S.: 11625 N		Total peso: 2037 kg		Total F.M.: 3200 N	
Efic.: 58 %				Efic.: 16 %	
F.lzq.: 3918 N	F.Der.: 3232 N	F.lzq.: 1653 N	F.Der.: 1547 N	F.lzq.: 2316 N	F.Der.: 2159 N
Dif.: 18 %		Dif.: 6 %		Dif.: 7 %	
Dif.Máx.: 19 %		Dif.Máx.: 31 %		Dif.Máx.: 15 %	
D.M.I.: 3462 N	D.M.D.: 2821 N	D.M.I.: 554 N	D.M.D.: 384 N	D.M.I.: 511 N	D.M.D.: 433 N
O.lzq.: --- %	O.Der.: --- %	O.lzq.: --- %	O.Der.: --- %	O.lzq.: --- %	O.Der.: --- %
F. PEDAL: --- N		F. PEDAL: --- N		F. PEDAL: --- N	
Peso: 1174 kg	Efic.: 62 %	Peso: --- kg	Efic.: --- %	Peso: 863 kg	Efic.: 53 %
R.R.I.: 1321 N	R.R.D.: 1094 N	R.R.I.: 488 N	R.R.D.: 393 N	R.R.I.: 328 N	R.R.D.: 257 N

GRUPOS EVALUADOS

FIN DEL REPORTE

TUACENTRO LOS COLOMBOS
CALLE 50A NO. 444-7
BOGOTÁ, COLOMBIA