



Ficha Nro.62018

FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
TECNICENTRO LOS COLORES
Inspección

Fecha de revisión: 03/11/2023
Hora Inicial: 08:37:00
Hora final: 08:55:00
Duración revisión: 00 horas 18 min

Decreto 1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Empresa de transporte: TRANSMILENIUM 2021
Nombre de conductor: JAIME LEON PEREIRA RUEDA

Propietario: JAIME LEON PEREIRA RUEDA
Cédula Conductor: 98535781

Placa: SMV868
Ruta: ESPECIALES
Kilometraje: 301966

N.Int: 339
Capacidad: 16
Nro Factura: 116125

Tipo: Microbus
Modelo: 2011
Licencia: C1

Lote: SEXTA REVISION 2023
Marca: NISSAN URVAN
Elaborado por: Insp. JEFFERSON TABARES


Técnicos: JAIME NARANJO/JEFFERSON TABARES

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION

Santiago Correa Alvarez
Ingeniero Mecánico
SANTIAGO CORREA ALVAREZ
MATRICULA: AN230-135346



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda: 3.2-Delantera Derecha: 5.1-Trasera Izquierda Interior: 4-Trasera Izquierda Exterior: 0-Trasera Derecha Interior: 4-Trasera Derecha Exterior: 0-Llanta de Repuesto: 3

Firma del técnico(s) o Director:

Jefferson Tabares
TECNICENTRO LOS COLORES
NIT. 890.302.988-7
DIVISION TECNICOMECANICA

----- FIN DEL REPORTE -----

Fecha de Impresión
03/11/2023
08:55:00

Sede Ppal: CF 53 No.72-07 PBX 2306111 - Sede Autotul: CF 50 No.56-20 PBX 2302299
E-mail: tecnico.colores@une.net.co - E-mail: autofulco@une.net.co
Medellin - Colombia

Page 1/1

COLORES®

PISTA DE PRUEBA

REVISIÓN DE FRENOS, ALINEACIÓN Y SUSPENSIÓN

V03.40j

Fecha: 03/11/2023

Hora: 08:51:21

Fecha impr.: 03/11/2023

Hora impr.: 08:52:56

Nº serie:

Nº: 36241

Nº homologación:

Fecha calibración:

Nombre : TRANS-MILENIUM2021
Dirección : TEC LOS COLORES
Población : MEDELLIN
Provincia : ANTIOQUIA
DNI-NIF : 0
Teléfono : 000
Matrícula : SMV868
Marca : NISSAN
Modelo : URVAN
Kilometraje : 527426
Chasis : 00
Inspectores : SEBASTIAN MONSALVE

Límites

A. PASO

FRENOS - Diferencia F.S.
FRENOS - Eficacia (%) F.S.
FRENOS - Eficacia (%) F.M.

Leve

> 7,0 m/km
> 20,0 %
< 45 %
< 25 %

Grave

> 10,0 m/km
> 30,0 %
< 40 %
< 20 %

A. PASO



Desviación: +0,3 m/km



Desviación: -0,2 m/km

SUSPENSIÓN



Efic.izq.: 43 %
P.izq.: 597 kg

Dif.: 11 %

Efic.der.: 54 %
P.der.: 567 kg



Efic.izq.: 46 %
P.izq.: 431 kg

Dif.: 3 %


Efic.der.: 43 %
P.der.: 407 kg

Calle 53 Carrera 72, esquina - PBX: 230 61 11 - Medellín - Colombia
ABRIMOS DOMINGOS Y FESTIVOS DE 8AM A 2PM
ISOLO A SU VEHÍCULO LO ATENDEMOS MEJOR QUE A USTED!

Matricula: SMV868

Fecha: 03/11/2023 Hora: 08:51:21

FRENOS



Total F.S.: 12639 N
Efic.: 64 %

Total peso: 2002 kg


Total F.M.: 5063 N
Efic.: 26 %



F.Izq.: 3939 N F.Der.: 3514 N
Dif.: 11 %
Dif.Máx.: 35 %



F.Izq.: 2711 N F.Der.: 2352 N
Dif.: 13 %
Dif.Máx.: 21 %



F.Izq.: 2700 N F.Der.: 2486 N
Dif.: 8 %
Dif.Máx.: 25 %

D.M.I.: 657 N D.M.D.: 429 N
O.Izq.: — % O.Der.: — %

D.M.I.: 1620 N D.M.D.: 1287 N
O.Izq.: — % O.Der.: — %

D.M.I.: 596 N D.M.D.: 445 N
O.Izq.: — % O.Der.: — %

F. PEDAL: — N

F. PEDAL: — N

F. PEDAL: — N

Peso: 1164 kg Efic.: 65 %
R.R.I.: 275 N R.R.D.: 95 N

Peso: — kg Efic.: — %
R.R.I.: 891 N R.R.D.: 748 N

Peso: 838 kg Efic.: 63 %
R.R.I.: 731 N R.R.D.: 592 N