

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA SABANETA LTDA. NIT: 900252186-7 CALLE 75B # 64C - 8, MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: (4) 4089735 - (4) 3798824

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEADOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad					
2023-11-07	CARLOS NUÑEZ	CC (X) NIT () CE () No. 1115075985					
Dirección		Teléfono	Ciudad			Departamento	
CRA 58D 83EE-65		2222222	Medellin			Antioquia	
DATOS DEL VEHICULO							
Placa	País	Servicio Público	Clase	Marca	Línea		
WDY627	Colombia		Microbus	Jinbel	Sy6480j3db		
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matricula	Color	Combustible	VIN o Chasis		
2015	3757377	2014-11-19	Bianco	Diesel	LSYHDAAD9FK103686		
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje	
CA4D28CRZ68003206	OTTO	2771	235625	15	SI () NO ()	SI () NO (X)	



2023-11-07 WDY627 12:56



2023-11-07 WDY627 12:55

Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor
	93.70		87.00		68.70		74.40
							Mínimo 40
							Unidad %

Frenos												
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
54.70	50	%	Eje 1 izquierdo 1898.00	5135.00	N	Eje 1 Derecho 1936.00	4518.00	N	2.48	30	%	
			Eje 2 izquierdo 2418.00	3176.00	N	Eje 2 Derecho 2097.00	2411.00	N	13.30	30	%	
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%	
28.50	18	%	Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%	
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%	

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
0.05	0.03						


Inspección Visual						
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	
Limpia parabrisas	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	
Anclaje Sillas	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Retroraiores	CUMPLE	
Espesjes	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	
Laloneria y Pintura	CUMPLE	Eje4 Rin izquierdo	CUMPLE	Tapiceria	CUMPLE	
Stop	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	
Ventanas	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Eje3 Rin izquierdo	CUMPLE	
Luces bajas	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE	
Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE	Gato	CUMPLE	
Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Rolulas inferiores	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	
Luz interna	CUMPLE	Terminales Bateria	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	
Indicadores de tablero	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	
Puertas	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	
Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE	
Asso General	CUMPLE	Cojineria	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	
Llanta de repuesto	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	
Tacos	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	
Anclaje de Bateria	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE	
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Boliquin	CUMPLE	Eje5 Rin izquierdo	CUMPLE	
Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	
Soportes	CUMPLE	Pito	CUMPLE			

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.01
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.81	4.88
Eje2	4.88	4.74


HECTOR JAIME VALENCIA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.
Tecnicaq ingenieria S.A.S - Techn-RTM (Sistema de gestión para revisión Mecico mecánica)