



Ficha Nro.59825

## FICHA TECNICA DE SEGURIDAD

## HOJA DE NOVEDADES

## TECNICENTRO LOS COLORES

## Primera Reinspección

Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Fecha de revisión: 02/10/2023

Hora inicial: 09:23:00

Hora final: 09:27:00

Duración revisión:00 horas 4 min

Empresa de transporte: LICEO FRANCES DE MEDELLIN  
Nombre de conductor: JOSE AICARDO ORTIZ CANOPlaca: SNX297  
Ruta: ESPECIALES  
Kilometraje: 268956

Técnicos: /FERNANDO QUIROZ/JEFFERSON TABARES

Propietario: ARANGO AREIZA MARTHA  
Cédula Conductor: 71687812Tipo: Microbus  
Modelo: 2015  
Licencia: C1Lote: QUINTA REVISION 2023  
Marca: RENAULT  
Elaborado por:Inspe:/Rev1./Rev2:

APROBADO

PISTA DE FRENS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE  
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS  
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES  
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE  
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA  
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,  
CAJAS Y TRANSMISION

Santiago Correa Alvarez  
Ingeniero Mecánico  
SANTIAGO CORREA ALVAREZ  
MATRICULA:AN230-135346



## GRUPOS EVALUADOS

## Novedades de Primera Reinspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

## Novedades de la Inspección (05/09/2023 - 09:29:00):

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
FUGAS DE FLUIDOS	Fuga de aceite Motor, caja y transmision excesiva	Corregido	2	A
Observacion :	FUGA EXCESIVA POR MOTOR Y CAJA DE VELOCIDADES			
CARROCERIA (PARTE EXTERNA)	Emblemas maxima velocidad y como conduzco			
Observacion :	EMBLEMAS DE VELOCIDAD MAXIMA Y COMO CONDUZCO PARTE TRASERA			

Defectos Tipo A:Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B:Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

## LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda:7-Delantera Derecha:5-Trasera Izquierda Interior:5-Trasera Izquierda Exterior:0-Trasera Derecha Interior:5-Trasera Derecha Exterior:0-LLanta de Repuesto:4.8

Firma del técnico(s) o Director: Jefferson Tabares

----- FIN DEL REPORTE -----

TECNICENTRO LOS COLORES  
NIT. 890.302.988-7  
DIVISIÓN TECNICOMECAÑICAFecha de impresión  
02/10/2023  
09:27:00Sede Ppal:CII 53 No.72-07 PBX:2306111 - Sede Autofull:CII 50 No.66-20 PBX:2302299  
E-mail:tecnico.colores@une.net.co - E-mail:autofullcol@une.net.co  
Medellín - Colombia

Page 1/1