

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00001707-2312

**AutoMas**  
Centro de Diagnóstico y Reparación

CDA AUTOMAS MEDELLIN LA 10  
NIT 901214167-9  
CLL 10 N° 56-44 / CLL 12 N° 52A-  
205 MEDELLIN Tel 2042270

## FECHA

Fecha de prueba:  
2023-12-09

Dirección:

Nombre o razón social:

CRA 56 B 42 58

Placa:

SZU099

Marca:

NISSAN

## DATOS DEL PROPIETARIO O TENEOR DEL VEHICULO

ANTONIO MENDOZA

Teléfono:

3127664082

Documento de identidad:

CC: 1 X 1 NIT: 1 CE: 1

No: 71855495

Ciudad:

MEDELLIN

Departamento:

ANTIOQUIA

## DATOS DEL VEHICULO

Línea:

URVAN

Caja:

MICROBUS

Modelo:

2012

Cilindrada:

2000

Kilometraje:

152465

Servicio:

PUBLICO

No Licencia Tránsito:

10027773799

Combustible:

DIESEL

Color:

BLANCO

Empresa:

Conducir:

ANTONIO MENDOZA



Fecha 2023-12-09, Placa SZU099 Hora 09:27



Fecha 2023-12-09, Placa SZU099 Hora 09:13

| Delantero Izquierda |  | Valor | Delantero Derecha |  | Valor | Trasero Izquierda |  | Valor | Trasero Derecha |  | Valor | Mínimo | Unidad |  |
|---------------------|--|-------|-------------------|--|-------|-------------------|--|-------|-----------------|--|-------|--------|--------|--|
|                     |  | 52    |                   |  | 52    |                   |  | 47    |                 |  | 40    | 40     |        |  |
| Eficacia Total      |  |       |                   |  |       |                   |  |       |                 |  |       |        |        |  |
| 58.3                |  |       |                   |  |       |                   |  |       |                 |  |       |        |        |  |
| Eficacia Auxiliar   |  |       |                   |  |       |                   |  |       |                 |  |       |        |        |  |
| 23.9                |  |       |                   |  |       |                   |  |       |                 |  |       |        |        |  |

| Eje 1 |  | 0,5 | Eje 2 |  | -1,1 | Eje 3 |  | Eje 4 | Eje 5 |  | Máximo | ± 10 | Unidad |  |
|-------|--|-----|-------|--|------|-------|--|-------|-------|--|--------|------|--------|--|
|       |  |     |       |  |      |       |  |       |       |  |        |      |        |  |

|    |                               | Inspección Sensorial |    |                        |          |     |                       |          |
|----|-------------------------------|----------------------|----|------------------------|----------|-----|-----------------------|----------|
| G1 | Identificación reglamentaria  | CUMPLE               | G5 | Luz de parqueo         | CUMPLE   | G7  | Eje3 llanta izquierda | NO APLIC |
| G1 | Distintivo de la empresa      | CUMPLE               | G5 | Luz Interna            | CUMPLE   | G7  | Eje4 llanta Derecha   | NO APLIC |
| G1 | Anclaje sillas                | CUMPLE               | G5 | Luz Placa              | CUMPLE   | G7  | Eje4 llanta izquierda | NO APLIC |
| G1 | Estado tubos escape           | CUMPLE               | G5 | Luces Altas            | CUMPLE   | G7  | Eje5 llanta Derecha   | NO APLIC |
| G1 | Aseo General                  | CUMPLE               | G5 | Luces Bajas            | CUMPLE   | G7  | Eje5 llanta izquierda | NO APLIC |
| G1 | Espejos                       | CUMPLE               | G5 | Indicadores de tablero | CUMPLE   | G8  | Eje1 Rin Derecho      | CUMPL    |
| G2 | Pernos                        | CUMPLE               | G5 | Terminales Batería     | CUMPLE   | G8  | Eje1 Rin Izquierdo    | CUMPL    |
| G2 | Soportes                      | CUMPLE               | G5 | Anclaje de batería     | CUMPLE   | G8  | Eje2 Rin Derecho      | CUMPL    |
| G2 | Rotulas Superiores            | CUMPLE               | G5 | Desempañador           | CUMPLE   | G8  | Eje2 Rin Izquierdo    | CUMPL    |
| G2 | Rotulas inferiores            | CUMPLE               | G6 | Cruceta                | CUMPLE   | G8  | Eje3 Rin Derecho      | NO APLIC |
| G2 | Resortes o Ballestas          | CUMPLE               | G6 | Linterna               | CUMPLE   | G8  | Eje3 Rin Izquierdo    | NO APLIC |
| G2 | Amortiguadores                | CUMPLE               | G6 | Triangulos             | CUMPLE   | G8  | Eje4 Rin Derecho      | NO APLIC |
| G2 | Tijeras                       | CUMPLE               | G6 | Banderola              | CUMPLE   | G8  | Eje4 Rin Izquierdo    | NO APLIC |
|    | Limpiaparabrisas              | CUMPLE               | G6 | Tacos                  | CUMPLE   | G8  | Eje5 Rin Derecho      | NO APLIC |
|    | Retrovisores                  | CUMPLE               | G6 | Llanta de repuesto     | CUMPLE   | G8  | Eje5 Rin Izquierdo    | NO APLIC |
|    | Pilo                          | CUMPLE               | G6 | Gato                   | CUMPLE   | G9  | Latorneria y Pintura  | CUMPL    |
|    | Dispositivo de velocidad      | CUMPLE               | G6 | Herramienta            | CUMPLE   | G9  | Tapiceria             | CUMPL    |
|    | Parabrisas                    | CUMPLE               | G8 | Extingtor              | CUMPLE   | G9  | Cojineria             | CUMPL    |
|    | Ventanillas                   | CUMPLE               | G6 | Botiquin               | CUMPLE   | G10 | Caja de Direccion     | CUMPL    |
|    | Puertas                       | CUMPLE               | G6 | Señales de advertencia | CUMPLE   | G10 | Terminales            | CUMPL    |
|    | Cinturones de Seguridad       | CUMPLE               | G7 | Eje1 llanta Derecha    | CUMPLE   | G10 | Brazos Axiales        | CUMPL    |
|    | Salidas emergencia y Martillo | CUMPLE               | G7 | Eje1 llanta Izquierda  | CUMPLE   | G11 | Bastidor              | CUMPL    |
|    | Direccionales                 | CUMPLE               | G7 | Eje2 llanta Derecha    | CUMPLE   | G11 | Pisos                 | CUMPL    |
|    | Stop                          | CUMPLE               | G7 | Eje2 llanta Izquierda  | CUMPLE   | G12 | Promedio de Distancia | NO APLIC |
|    | Reversa                       | CUMPLE               | G7 | Eje3 llanta Derecha    | NO APLIC | G12 | Promedio de Tiempo    | NO APLIC |

|                               |                            |                            |                            |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| G1: CARROCERIA                | G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD | G7: LLANTAS                | G10: SISTEMA DE DIRECCION  |
| G2: SISTEMA DE SUSPENSION     | G5: SISTEMA ELECTRICO      | G8: RINES                  | G11: CHASIS                |
| G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD | G6: EQUIPO DE CARRETERA    | G9: ESTADO DE PRESENTACION | G12: DISPOSITIVOS DE COBRO |

## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos: (Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 %.) TIPO B

| LABRADO DE LAS RUEDAS (mm) |           |         |
|----------------------------|-----------|---------|
| Rueda De Repuesto          |           | 3,25    |
|                            | Izquierda | Derecha |
| Eje 1                      | 4,25      | 3,96    |
| Eje 2                      | 3,58      | 4,12    |

**AutoMas**  
NIT:900.330.026-1

*[Firma manuscrita]*

ING. KAREN LUCÍA PAYARÉS GUTIERREZ

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.