



Ficha Nro.62697

FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
TECNICENTRO LOS COLORES
Inspección

Fecha de revisión: 25/11/2023
Hora inicial: 13:16:00
Hora final: 13:38:00
Duración revisión:00 horas 22 min

Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Empresa de transporte: LICEO FRANCES DE MEDELLIN

Nombre de conductor: JOSE AICARDO ORTIZ CANO

Placa: SNX297

Ruta: ESPECIALES

Kilometraje: 268956

Técnicos: /FERNANDO QUIROZ/JOSEPH CORRALES

N.Int: 20

Capacidad: 19

Nro.Factura: 111803

Propietario: ARANGO AREIZA MARTHA

Cédula Conductor: 71687812

Tipo: Microbus

Modelo: 2015

Licencia: C1

Lote: SEXTA REVISION 2023

Marca: RENAULT


Elaborado por:Inspe./Rev1./Rev2:

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION

Santiago Correa Alvarez
Ingeniero Mecánico
SANTIAGO CORREA ALVAREZ
MATRICULA:AN230-135346



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
FUGAS DE FLUIDOS	Fuga de aceite Motor, caja y transmision leve	Revisar	1	B
Observacion :	POR MOTOR			

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda:2.5-Delantera Derecha:2-Trasera Izquierda Interior:8.3-Trasera Izquierda Exterior:0-Trasera Derecha Interior:8.4-Trasera

Derecha Exterior:0-LLanta de Repuesto:9.6

Firma del técnico(s) o Director:

----- FIN DEL REPORTE -----

Fernando Q.
TECNICENTRO LOS COLORES
NIT. 890.302.988-7
DIVISION TECNICOMECAÁNICA

Fecha de Impresión
25/11/2023
13:38:00

Sede Ppal:Cil 53 No.72-07 PBX:2306111 - Sede Autofull:Cil 50 No.66-20 PBX:2302299
E-mail:tecnico.colores@une.net.co - E-mail:autofullcol@une.net.co
Medellin - Colombia

Page 1/1

V03.40j

Fecha: 25/11/2023

Hora: 13:35:18

Fecha impr.: 25/11/2023

Hora impr.: 13:36:45

Nº serie

Nº homologación

Fecha calibración

Nº 36294

Nombre : LICEO FRANCES
Dirección : TEC LOS COLORES
Población : MEDELLIN
Provincia : ANTIOQUIA626
DNI-NIF :
Teléfono :

Matrícula : SNX297
Marca : RENAULT
Modelo : MASTER
Kilometraje : 266251
Chasis :
Inspectores : JOSEPH CORRALES

Límites

A. PASO

FRENOS - Diferencia F.S.

FRENOS - Eficacia (%) F.S.

FRENOS - Eficacia (%) F.M.

Leve

> 7,0 m/km

> 20,0 %

< 45 %

< 25 %

Grave

> 10,0 m/km

> 30,0 %

< 40 %

< 20 %

A. PASO



Desviación: -3,4 m/km



Desviación: -2,6 m/km

SUSPENSIÓN



Efic.izq.: 52 %

P.izq.: 730 kg

Dif.: 3 %

Efic.der.: 49 %

P.der.: 685 kg



Efic.izq.: 49 %

P.izq.: 582 kg

Dif.: 4 %

Efic.der.: 53 %

P.der.: 631 kg

Calle 53 Carrera 72, esquina - PBX: 230 61 11 - Medellín - Colombia
ABRIMOS DOMINGOS Y FESTIVOS DE 8AM A 2PM
¡SOLO A SU VEHÍCULO LO ATENDEMOS MEJOR QUE A USTED!

Matrícula: SNX297

Fecha: 25/11/2023 Hora: 13:35:18

FRENOS



Total F.S.: 14007 N
Efic.: 54 %

Total peso: 2628 kg

Total F.M.: 5772 N
Efic.: 22 %



F.Izq.: 3782 N F.Der.: 3674 N

Dif.: 3 %

Dif.Máx.: 20 %

D.M.I.: 505 N D.M.D.: 406 N

O.Izq.: --- % O.Der.: --- %

F. PEDAL: --- N

Peso: 1415 kg Efic.: 54 %

R.R.I.: 465 N R.R.D.: 369 N



F.Izq.: 2746 N F.Der.: 3027 N

Dif.: 9 %

Dif.Máx.: 29 %

D.M.I.: 1097 N D.M.D.: 779 N

O.Izq.: --- % O.Der.: --- %

F. PEDAL: --- N

Peso: --- kg Efic.: --- %

R.R.I.: 1271 N R.R.D.: 1673 N



F.Izq.: 3561 N F.Der.: 2990 N

Dif.: 16 %

Dif.Máx.: 32 %

D.M.I.: 569 N D.M.D.: 384 N

O.Izq.: --- % O.Der.: --- %

F. PEDAL: --- N

Peso: 1213 kg Efic.: 55 %

R.R.I.: 2874 N R.R.D.: 2462 N