



**FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
CDA AUTOFULL COLOMBIA**

Inspección

Decreto 1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Fecha de revisión: 06/01/2024

Hora inicial: 13:48:00

Hora final: 14:18:00

Duración revisión: 00 horas 25 min

Empresa de transporte: TRANSMILENIUM 2021
Nombre de conductor: JEHISON ANDRES ESCOBAR RESTREPO
Placa: STQ232
Ruta: OPERACION NACIONAL
Kilometraje: 240813
Técnicos: (SEBASTIAN RAMIREZ)

Propietario: JEHISON ANDRES ESCOBAR RESTREPO
Cédula Conductor: 1020409908

Tipo: Microbus
Modelo: 2014
Número de licencia: C1

Lote: PRIMERA REVIS
Marca: NISSAN
Elaborado por: Inspe/Rev1/R

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION

Santiago Correa Alvarez
Ingeniero Mecánico
SANTIAGO CORREA ALVAREZ
MATRICULA: AN230-135346



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda:8.2-Delantera Derecha:8.15-Trasera Izquierda Interior:6.56-Trasera Izquierda Exterior:0-Trasera Derecha Interior:6.59-T

Derecha Exterior:0-LLanta de Repuesto:6

Firma del técnico(s) o Director:

----- FIN DEL REPORTE -----

APROBADO

