



Ficha Nro.64156

FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
TECNICENTRO LOS COLORES
Primera Reinspección

Fecha de revisión: 11/01/2024
Hora inicial: 09:00:00
Hora final: 09:02:00
Duración revisión:00 horas 2 min

Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Empresa de transporte: TRANSMILENIUM 2021
Nombre de conductor: JAIME LEON PEREIRA RUEDA

Placa: SMV868
Ruta: ESPECIALES
Kilometraje: 418095

N.Int: 339
Capacidad: 16
Nro. Factura: 117399

Técnicos: /JAIME NARANJO/JEFFERSON TABARES

Propietario: JAIME LEON PEREIRA RUEDA
Cédula Conductor: 98535781

Tipo: Microbus
Modelo: 2011
Licencia: C1


Lote: PRIMERA REVISION 2024
Marca: NISSAN URVAN
Elaborado por:Inspe:NARANJO/Rev1:/Rev2:

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION

Santiago Correa Alvarez
Ingeniero Mecánico
SANTIAGO CORREA ALVAREZ
MATRICULA:AN230-135346

**GRUPOS EVALUADOS****Novedades de Primera Reinspección**

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Novedades de la Inspección (10/01/2024 - 08:04:00):

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
CARROCERIA (PARTE EXTERNA)	Inexistencia de Bomper	Corregido	1	A
Observacion :	INEXISTENCIA DE BOMPER TRASERO			

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda:2.5-Delantera Derecha:7-Trasera Izquierda Interior:6-Trasera Izquierda Exterior:0-Trasera Derecha Interior:5-Trasera Derecha Exterior:0-LLanta de Repuesto:3

Firma del técnico(s) o Director: *Jefferson Tabares*



----- FIN DEL REPORTE -----



TECNICENTRO LOS COLORES
NIT. 890.302.988-7
DIVISION TECNICOMECAÁNICA

V03.40j	Nº serie	Nº	36315
Fecha: 10/01/2024	Hora: 07:57:19	Nº homologación	:
Fecha impr.: 10/01/2024	Hora impr.: 07:59:27	Fecha calibración	:

Nombre	: TRANS-MILENIUM
Dirección	: TEC LOS COLORES
Población	: MEDELLIN
Provincia	: ANTIOQUIA
DNI-NIF	:
Teléfono	:
Matrícula	: SMV868
Marca	: NISSAN
Modelo	: URVAN
Kilometraje	: 538166
Chasis	:
Inspectores	: JEFERSON

Límites	Leve	Grave
A. PASO	> 7,0 m/km	> 10,0 m/km
FRENOS - Diferencia F.S.	> 20,0 %	> 30,0 %
FRENOS - Eficacia (%) F.S.	< 45 %	< 40 %
FRENOS - Eficacia (%) F.M.	< 25 %	< 20 %

A. PASO		
		
Desviación: +1,4 m/km		Desviación: +1,2 m/km

SUSPENSIÓN					
					
Efic.izq.: 59 %	Dif.: 2 %	Efic.der.: 61 %	Efic.izq.: 48 %	Dif.: 6 %	Efic.der.: 42 %
P.izq.: 568 kg		P.der.: 519 kg	P.izq.: 436 kg		P.der.: 397 kg

Matrícula: SMV868

Fecha: 10/01/2024 Hora: 07:57:19


FRENOS



Total F.S.: 12071 N
Efic.: 64 %

Total peso: 1920 kg

Total F.M.: 5083 N
Efic.: 27 %



F.Izq.: 3506 N F.Der.: 3256 N
Dif.: 7 %
Dif.Máx.: 30 %

D.M.I.: 581 N D.M.D.: 406 N
O.Izq.: — % O.Der.: — %

F. PEDAL: — N

Peso: 1087 kg Efic.: 63 %
R.R.I.: 3179 N R.R.D.: 3018 N



F.Izq.: 2497 N F.Der.: 2586 N
Dif.: 3 %
Dif.Máx.: 21 %

D.M.I.: 574 N D.M.D.: 456 N
O.Izq.: — % O.Der.: — %

F. PEDAL: — N

Peso: — kg Efic.: — %
R.R.I.: 911 N R.R.D.: 967 N



F.Izq.: 2622 N F.Der.: 2687 N
Dif.: 2 %
Dif.Máx.: 26 %

D.M.I.: 501 N D.M.D.: 370 N
O.Izq.: — % O.Der.: — %

F. PEDAL: — N

Peso: 833 kg Efic.: 65 %
R.R.I.: 1547 N R.R.D.: 1499 N