



Ficha Nro.64216

FICHA TECNICA DE SEGURIDAD

HOJA DE NOVEDADES

TECNICENTRO LOS COLORES

Inspección

Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Fecha de revisión: 12/01/2024

Hora inicial: 08:06:00

Hora final: 08:21:00

Duración revisión:00 horas 15 min

Empresa de transporte: LICEO FRANCES DE MEDELLIN
Nombre de conductor: JORGE AREZA

Placa: SNQ177
Ruta: ESPECIALES
Kilometraje: 99999
N.int: 341
Capacidad: 14
Nro.Factura: 117558

Técnicos: /JAIME NARANJO/JEFFERSON TABARES

Propietario: JORGE VANEGAS
Cédula Conductor: 1017144938

Tipo: Microbus
Modelo: 2011
Licencia: C2


Lote: PRIMERA REVISION 2024
Marca: NISSAN URVAN
Elaborado por:Insp:JEFFERSON TABARES

APROBADO

PISTA DE FRENO SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION

Santiago Correa Alvarez
Ingeniero Mecánico
SANTIAGO CORREA ALVAREZ
MATRICULA:AN230-135346



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Defectos Tipo A:Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B:Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda:6.2-Delantera Derecha:7-Trasera Izquierda Interior:6.9-Trasera Izquierda Exterior:0-Trasera Derecha Interior:6.5-Trasera

Derecha Exterior:0-LLanta de Repuesto:5

Firma del técnico(s) o Director: *Jefferson Tabares*

----- FIN DEL REPORTE -----

TECNICENTRO LOS COLORES

NIT. 890.302.988-7

DIVISIÓN TECNICO MECÁNICA