



Ficha Nro.64140

**FICHA TECNICA DE SEGURIDAD  
HOJA DE NOVEDADES  
CDA AUTOFULL COLOMBIA**

**Inspección**

Fecha de revisión: 09/01/2024      Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte  
Hora inicial: 11:08:00  
Hora final: 11:40:00  
Duración revisión:00 horas 32 min

Empresa de transporte: TRANSMILENIUM 2021  
Nombre de conductor: JONATAN DAVID GOMEZ MONTOYA  
Placa: SNY911      N.Int: 19  
Ruta: OPERACION NACIONAL      Capacidad: 16  
Kilometraje: 254594      Nro.Factura: 1  
Técnicos: /CRISTIAN LONDONO/JOHAN PALACIOS

Propietario: JONATAN DAVID GOMEZ MONTOYA  
Cédula Conductor: 1020395604

Tipo: Microbus  
Modelo: 2015  
Licencia: C2

Lote: PRIMERA REVISION 20  
Marca: NISSAN  
Elaborado por:Inspe/Rev1/Rev2:

**APROBADO**

PISTA DE FRENO SE REALIZA: SI

Santiago Correa Alvarez

Ingeniero Mecánico  
**SANTIAGO CORREA ALVAREZ**  
**MATRICULA:AN230-135346**



**GRUPOS EVALUADOS**

**Novedades de Inspección**

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
<p>Defectos Tipo A:Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.</p>				

Defectos Tipo B:Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda:8.36-Delantera Derecha:8.22-Trasera Izquierda Interior:8.14-Trasera Izquierda Exterior:0-Trasera Derecha Interior:8.3-Trasera Derecha Exterior:0-LLanta de Repuesto:7.45

**Observaciones generales: \*REVISAR SUSPENSION DELANTERA.**

**Firma del técnico(s) o Director:**

**----- FIN DEL REPORTE -----**