

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
	Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18%		A	B
				X
Total			0	1

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

Nota:

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.
Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública.

CONFORMIDAD DE LA REVISIÓN

APROBADO: SI ☒ NO ☐

NUMERO DE CONSECUTIVO DE LA INSPECCION

123911

F.COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Eje1 derecha 1 3.57mm; Eje2 derecha 1 3.03mm; Eje1 izquierda 1 3.91mm; Eje2 izquierda 1 2.28mm; Llanta de repuesto 2.45mm;
 * Las prueba de luces (si aplica) está reportada en klx a 1m como se establece en la NTC 5375:2012



2023-12-29 WMN925 13:36



2023-12-29 WMN925 14:03

Fin del informe

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

YAILÉN CAROLINA QUINTERO QUINTERO

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE REALIZARON LA REVISIÓN TECNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Roberto Luis Payares Hernández [Alineación, peso, suspensión y frenos], Santiago Eduardo García Correa [Tercera placa], Santiago Eduardo García Correa [Alineación de luces], Santiago Eduardo García Correa [Inspección sensorial exterior], Santiago Eduardo García Correa [Inspección sensorial motor], Santiago Eduardo García Correa [Inspección sensorial inferior], Santiago Eduardo García Correa [Inspección sensorial superior], Santiago Eduardo García Correa [Profundidad de labrado], Mary Luz Velásquez Porras [Foto trasera], Santiago Eduardo García Correa [Foto delantera].

NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES

Generado por: Technimag Ingeniería S.A.S. - Techni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)