

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA S.A. SANEAMIENTO S.A. NIT. 900252186-7 CALLE 75B # 64C - 8 MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: (4) 4089735 - (4) 3788824

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad			
2024-02-15	RENATO OCHOA	CC (X) TRT () CE () No. 1017196716			
Dirección	Teléfono	Ciudad		Departamento	
CR 65 103A 22	1000000	Medellin		Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO							
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea		
SNX264	Colombia	Público	Microbus	Nissan	Urban		
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis		
2015	10009364117	2015-02-15	Blanco	Diesel	JN1MC2E26Z0003717		
No. Motor	Tipo Motor	Cilindros	Kilometraje	Número de Sillas	Valores Polarizados	Blindaje	
YD26350624A	DIESEL	2400	117844	16	SI () NO ()	SI () NO (X)	



Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	69.90		87.50		79.30		80.60	40	%

Frenos											
Eje total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
68.50	50	%	Eje 1 Izquierdo	3151.00	5510.00	N	Eje 1 Derecho	3456.00	4580.00	8.83	30 %
			Eje 2 Izquierdo	2791.00	4308.00	N	Eje 2 Derecho	2972.00	3648.00	6.09	30 %
Eje total	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
27.30	18	%	Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral						
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad m/km
0.03	-0.13				10	

Inspección Visual						
Basculador	CUMPLE	Control	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	
Llanta de repuesto	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	
Motorcín	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	
Eje2 Banta izquierda	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Eje2 Banta derecha	CUMPLE	
Tijera	CUMPLE	Pesos	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	
Eje3 Banta izquierda	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Eje4 Banta izquierda	CUMPLE	
Tacos	CUMPLE	Eje1 Banta izquierda	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	
Lubricante y Pastura	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	
Columna	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	
Alimentadores	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Pto	CUMPLE	
Eje3 Rin izquierdo	CUMPLE	Desempeñador	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE	
Promedio de Distancia	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	
ventanillas	CUMPLE	Eje3 Banta derecha	CUMPLE	Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE	
Saltos de emergencia y Martillo	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Eje2 Banta izquierda	CUMPLE	
Cruceta	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	
Amortiz Sillas	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Eje4 Banta derecha	CUMPLE	
Azú de parqueo	CUMPLE	Eje1 Banta derecha	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	
Serie	CUMPLE	Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE	Espojos	CUMPLE	
Ases General	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	
Amortiz de Batería	CUMPLE	Grupos Axiales	CUMPLE	Tapiceria	CUMPLE	
Limpieza parabrisas	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	
Eje4 Rin izquierdo	CUMPLE	Eje5 Rin izquierdo	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	
Pernos	CUMPLE	Eje5 Banta derecha	CUMPLE	Sitio	CUMPLE	
Terminales	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Unifema	CUMPLE	
Luz placa	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE			

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO__

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		2.00
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.00	3.00
Eje2	3.00	4.00



HECTOR JAIME VALENCIA
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes.

Normas técnicas: S.A.E. - Normas ASTM (Sistema de perfil para revisión técnica mecánica)