


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



COA SABANETA LTDA. NIT: 900252186-7 CALLE 75B # 64C - 8, MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: (4) 4089735 - (4) 3798824

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad		CC (X) NIT () CE () No. 71221572	
2024-02-28	MAURICIO URIBE	Teléfono		Ciudad	
		1111111		Medellin	
Dirección				Departamento	
CR 39 41 11				Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO					
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea
SMP156	Colombia	Público	Microbus	Hyundai	H1
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis
2009	10028893822	2009-04-17	Blanco cerámica	Diesel	KMJWAH7HP9U115653
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados
D4BH807048	OTTO	2476	320411	13	SI () NO (X)
					Blindaje
					SI () NO (X)



Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor
	93.10		90.50		88.40		78.30
							Mínimo
							40
							Unidad
							%

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
61.10	50	%	Eje 1 izquierdo	3161.00	5182.00	N	Eje 1 Derecho	3477.00	4556.00	N	9.09
			Eje 2 izquierdo	2254.00	4860.00	N	Eje 2 Derecho	2543.00	4120.00	N	11.40
			Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N	
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N	
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N	
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad									
25.30	18	%									

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
0.05	0.08						


Inspección Visual						
Basidor	CUMPLE	Exterior	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	
Llanta de reserva	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	
Luz interna	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	
Eje3 Banta izquierda	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Eje2 Banta derecha	CUMPLE	
Tijeras	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Eje3 Banta izquierda	CUMPLE	
Bantera	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Eje4 Banta izquierda	CUMPLE	
Tacos	CUMPLE	Eje1 Banta izquierda	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	
Lanteras y Pintura	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	
Colnaria	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	
Revoluciones	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Pito	CUMPLE	
Eje3 Rin izquierdo	CUMPLE	Desempeñador	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	
Promedio de Distancia	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	
Ventanas	CUMPLE	Eje3 Banta derecha	CUMPLE	Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE	
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Eje2 Banta izquierda	CUMPLE	
Cruce	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	
Andas y Sillas	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Eje4 Banta derecha	CUMPLE	
Luz de parqueo	CUMPLE	Eje1 Banta derecha	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	
Carb	CUMPLE	Sae2 Rin izquierdo	CUMPLE	Estrejos	CUMPLE	
Asno General	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	
Andas de Batería	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Brazos Auxiliares	CUMPLE	
Limpiezaabrazos	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	
Eje4 Rin izquierdo	CUMPLE	Eje5 Rin izquierdo	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	
Amnos	CUMPLE	Eje5 Banta derecha	CUMPLE	Stop	CUMPLE	
Terminales	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Unifera	CUMPLE	
Luz placa	CUMPLE	Notificación Reglamentaria	CUMPLE			

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		2.98
Eje	izquierda	derecha
Eje1	3.43	3.48
Eje2	4.91	4.51


HECTOR JAIME VALENCIA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecsimag Ingenieria S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)