


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO	
Fecha de prueba 2024-03-09	Nombre o razón social NELSON DIAZ	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 71601582	
Dirección MEDELLIN		Teléfono 1111111	Ciudad Medellin
			Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO							
Placa SMU670	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Nissan	Línea Urvan		
Modelo 2011	No. de licencia de tránsito 10020903039	Fecha Matrícula 2010-08-27	Color Blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis JN1MG4E25Z0793465		
No. Motor ZD30246689K	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 3000	Kilometraje 317791	Número de Sillas 14	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)	



Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	86.10		78.60		63.10		55.90	40	%

Frenos									
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio
50.90	50	%	Eje 1 Izquierdo 2034.00	5519.00	N	Eje 1 Derecho 2185.00	5321.00	N	6.91
			Eje 2 Izquierdo 2969.00	4418.00	N	Eje 2 Derecho 2928.00	4608.00	N	1.38
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N	
13.40*	18	%	Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N	
			Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N	

Desviación lateral									
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad	m/km	
-0.06	0.03								

Inspección Visual									
Amortiguadores	CUMPLE	Eje2 Santa Izquierda	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje6 Rin Derecho	CUMPLE	Eje8 Rin Derecho	CUMPLE
Deposito de velocidad	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Eje1 Santa Izquierda	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
Tapacoria	CUMPLE	Cojineria	CUMPLE	Eje1 Santa Izquierda	CUMPLE	Uternia	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Terminales Batería	CUMPLE	Eje2 Santa derecha	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Pisos	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Ulna de repuesto	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Rotulas inferiores	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Cruceta	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Bandera	CUMPLE
Tranquilos	CUMPLE	Retrosvisores	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Botquin	CUMPLE
Exterior	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE
Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Contornos de Seguridad	CUMPLE
Azoe General	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 Santa Izquierda	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Eje5 Santa Izquierda	CUMPLE
Ventanitas	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Piso	CUMPLE
Dirreccionales	CUMPLE	Andaje de Batería	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
Andaje Sillas	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Cala de dirección	CUMPLE
Unipenabrisas	CUMPLE	Eje4 Santa derecha	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Luces altas	CUMPLE	Eje3 Santa derecha	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Eje3 Santa Izquierda	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Eje3 Santa derecha	CUMPLE
Luz placa	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE
Luz de parqueo	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Galo	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Eje1 Santa derecha	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Pisos	CUMPLE		
Parabrisas	CUMPLE	Laloneria y Pintura	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Pisos	CUMPLE		
Espejo	CUMPLE	Desempeñador	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Pisos	CUMPLE		
Pernos	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Pisos	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X NO
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

LABRADO DE RUEDAS (mm)	
Rueda de repuesto	6.20

YAIR RENDÓN A.

Eje	Izquierda	Derecha
Eje1	7.59	7.60
Eje2	7.65	7.60

YAIR RENDÓN AGUIRRE

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL COA

Nota. Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimag Ingeniería S.A.S. - TecniRTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)