

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



CDA SABANETA LTDA. NIT. 900252186-7 CALLE 75B # 54C - 8. MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: (4) 4059735 - (4) 3798824

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad			
2024-03-12	WILLIAM ALVAREZ	CÓ (X) NIT () CE () No. 8430253			
Dirección		Teléfono		Ciudad	Departamento
CL 77EE N 91-41		9995099		Medellin	Antioquia
DATOS DEL VEHICULO					
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea
SMN986	Colombia	Público	Microbus	Nissan	Urban
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis
2008	10015303905	2008-05-31	Blanco	Diesel	JN1MG4E2520781015
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados
ZD30165006K	DIESEL	2953	302554	5	SI () NO ()
				Blindaje	SI () NO (X)



2024-03-12 SMN986 16:49



2024-03-12 SMN986 16:47

Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	73.10		54.30		65.30		49.40	40	%

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
62.80	50	%	Eje 1 Izquierdo 2805.00	5825.00	N	Eje 1 Derecho 3131.00	4485.00	N	10.40	30	%
			Eje 2 Izquierdo 2479.00	3751.00	N	Eje 2 Derecho 2743.00	3727.00	N	9.62	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
23.90	18	%	Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
-0.10	0.03						

Inspección Visual			
Barbitor	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Definitivo de la empresa	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE
Botiquin	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE
Eje3 Banta izquierda	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Pisos	CUMPLE
Eje5 Banta izquierda	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Eje1 Banta izquierda	CUMPLE
Laternas y Pintura	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
Rin	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE
Desempañador	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
Ventanas	CUMPLE	Eje3 Banta derecha	CUMPLE
Ahorraguadores	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
Cruceta	CUMPLE	Puertas	CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Reversa	CUMPLE
Luz de parqueo	CUMPLE	Eje1 Banta derecha	CUMPLE
Gato	CUMPLE	Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE
Espejos	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE
Tapiceria	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Unplapabrisas	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje5 Rin izquierdo	CUMPLE
Robles inferiores	CUMPLE	Eje5 Banta derecha	CUMPLE
Slop	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE
Luz placa	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE
Extintor	CUMPLE		
Terminales Bateria	CUMPLE		
Luces altas	CUMPLE		
Eje2 Banta derecha	CUMPLE		
Banderola	CUMPLE		
Eje4 Banta izquierda	CUMPLE		
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE		
Cojineta	CUMPLE		
Retrovisores	CUMPLE		
Eje3 Rin izquierdo	CUMPLE		
Promedio de Distancia	CUMPLE		
Eje3 Rin Derecho	CUMPLE		
Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE		
Eje2 Banta izquierda	CUMPLE		
Direccionales	CUMPLE		
Eje4 Banta derecha	CUMPLE		
Resortes o Ballestas	CUMPLE		
Aseo General	CUMPLE		
Soportes	CUMPLE		
Andote de Bateria	CUMPLE		
Eje4 Rin izquierdo	CUMPLE		
Pernos	CUMPLE		
Terminales	CUMPLE		
Unlerna	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO	