

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN



CENTRO NACIONAL DE REVISIÓN TECNOMECÁNICA SAS, NIT: 900083760-1
Calle 53 # 50 - 26, (TAGUI) (ANTIOQUIA)
TEL: 3713895

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

Fecha de prueba

2024-03-15

Nombre o razón social

RICARDO e GONZALEZ o

Dirección

Cl 63 A 59 A 35

Documento de identidad
CC (X) NIT () CE () No. 98639426

Teléfono

0999999

Ciudad

Itagüí

Departamento

Antioquia

Placa

SJDQ95

País

Colombia

Servicio

Público

Clase

Microbus

Marca

Nissan

Línea

Urvan

Modelo

2006

No. de licencia de transito

10015635786

Fecha Matrícula

2006-06-28

Color

Blanco

Combustible

Diesel

VIN o Chasis

JH1MG4E25Z0725645

No. Motor

ZD30042284K

Tipo Motor

DIÉSEL

Cilindrada

2953

Kilometraje

424090

Número de Sillas

14

Vidrios Polarizados

SI () NO ()

Blindaje

SI () NO (X)

Nota. Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

4. Intensidad inclinación de las luces bajas

| C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375 | | | |
|--|--|------------|-----------------|
| Código | Descripción | Grupo | Tipo de defecto |
| | Fronto de estacionamiento [de perturbación de tránsito con una distancia menor al 10%] | | |
| D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375 | | | |
| Código | Descripción | Grupo | Tipo de defecto |
| | Perdidas de aceite sin goteo continuo en la transmisión o la caja | | |
| | Perdidas de aceite sin goteo continuo | B.12 Motor | |
| D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA | | | |
| Código | Descripción | Grupo | Tipo de defecto |
| | | | |

Nota: Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos y de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o el ambiente
Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública

CONFORMIDAD DE LA REVISIÓN

APROBADO: SI_X_

NO_

NUMERO DE CONSECUITIVO DE LA INSPECCION
172468

F.COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

* Las pruebas de luces (si aplica) está reportada en kix a 1m como se establece en la NTC 5375.2012



2024-03-15 SJQ095 08:43



2024-03-15 SJQ095 08:43

Fin del informe

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

MAURICIO ISAZA CANO

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA REVISIÓN TECNOCOMEÁNICA Y DE EMISIÓNES CONTAMINANTES

Luis Alberto Díaz Muñoz [Alineación, peso, suspensión y frenos], Luis Alberto Díaz Muñoz [Foto trasera], Luis Alberto Díaz Muñoz [Inspección sensorial interior], Luis Alberto Díaz Muñoz [Foto delantera], Luis Alberto Díaz Muñoz [Tercera placa], Luis Alberto Díaz Muñoz [Inspección sensorial exterior], Luis Alberto Díaz Muñoz [Profundidad de labrado], Luis Alberto Díaz Muñoz [Inspección sensorial motor], Wilmer Alfredo Suárez Ortega [Alineación de luces], Luis Alberto Díaz Muñoz [Inspección sensorial exterior].

NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES

Generado por: Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)

REVITECNICA
CENTRO NACIONAL DE REVISIÓN
TECNOCOMEÁNICA
VALIDO PARA
TARJETA DE
OPERACION