

**FECHA**
**DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO**

Fecha de prueba 2024-03-18	Nombre o razón social RAMON ANTONIO GARCIA CALLE	Documento de identidad CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 98662823
Dirección CL 78 86 41	Teléfono 99999999	Ciudad Medellin

**DATOS DEL VEHICULO**

Placa TKI659	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Nissan	Línea Urvan azh gl
Modelo 2008	No. de licencia de transito 10001770918	Fecha Matricula 2008-02-13	Color Blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis JN1MG4E25Z0780364
No. Motor ZD30151646K	Tipo Motor DIESEL	Cilindrada 2953	Kilometraje 493093	Número de Sillas 14	Vidrios Polarizados SI ( ) NO ( )



2024-03-18 TKI659 08:30

2024-03-18 TKI659 08:52

**Suspensión (si aplica)**

Delantera Izquierda	Valor 88.00	Delantera Derecha	Valor 75.10	Trasera Izquierda	Valor 94.20	Trasera Derecha	Valor 92.30	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	-----------	----------

**Frenos**

Eficacia total	Mínimo 60.70	Unidad % 50	Fuerza	Peso	Unidad N	Fuerza	Peso	Unidad N	Desequilibrio 12.30	Máximo 30	Unidad %
			Eje 1 izquierdo	3832.00	6430.00	Eje 1 Derecho	4368.00	5781.00	N	12.30	30 %
			Eje 2 izquierdo	2591.00	4439.00	Eje 2 Derecho	2216.00	4762.00	N	14.50	30 %
Eficacia auxiliar	Mínimo 21.20	Unidad % 18	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
			Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

**Desviación lateral**

Eje 1 3.07	Eje 2 0.94	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
------------	------------	-------	-------	-------	------------	----	-------------

**Inspección Visual**

Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE
Terminales Batería	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Rotulas inferiores	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
Cruceta	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Luces bajas	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Banderola	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
Botiquín	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE
Señales de advertencia	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE
Limpiahacaparra	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Luz placa	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
Luz de parqueo	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Latoneria y Pintura	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE
Espejos	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Desempenador	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE		

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

**APROBADO: SI X**

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

**NO \_\_\_\_\_**

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	2.30	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.00	4.10
Eje2	3.90	3.80

YAIR RENDÓN AGUIRRE

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (*Sistema de gestión para revisión técnica mecánica*)