

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



Centro de Diagnóstico GDA Las Vegas
SAS, NIT: 900172318-9 Cra 48 # 7
-162, MEDELLÍN (ANTIOQUIA) TEL:
(604) 4076591 - 3147730394

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2024-03-27	Nombre o razón social JORGE HERNAN ESTRADA	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 98535359			
Dirección CL 65 52 D 76		Teléfono 99999999		Ciudad Medellín	Departamento Antioquia
DATOS DEL VEHICULO					
Placa TEK519	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Kia	Línea Pregio grand gs
Modelo 2013	No. de licencia de tránsito 10022198600	Fecha Matricula 2012-12-07	Color Blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis 8L0T57328DE010967
No. Motor JT627308	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2957	Kilometraje 284966	Número de Sillas 19	Vidrios Polarizados SI () NO ()
			Blindaje SI () NO (X)		



2024-03-27 TEK519:09:28



2024-03-27 TEK519:09:32

Suspensión (si aplica)														
Delantera Izquierda			Valor		95.40		Delantera Derecha			Valor		69.90		
							Trasera Izquierda			Valor		83.80		
							Trasera Derecha			Valor		76.60		
										Mínimo		40		
												Unidad		
												%		
Frenos														
Eficacia total			Mínimo		Unidad		Fuerza		Peso		Unidad			
53.50			50		%		Eje 1 izquierdo		2986.00		6029.00		N	
							Eje 2 izquierdo		2406.00		5043.00		N	
							Eje 1 Derecho		3409.00		6013.00		N	
							Eje 2 Derecho		3036.00		5042.00		N	
							Eje 3 izquierdo						N	
							Eje 3 Derecho						N	
							Eje 4 izquierdo						N	
							Eje 4 Derecho						N	
							Eje 5 izquierdo						N	
							Eje 5 Derecho						N	
													%	
													%	
													%	
													%	
Desviación lateral														
Eje 1			Eje 2		Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo +/-		10	
0.77			-1.07										Unidad m/km	
Inspección Visual														

Inspección Visual											
Amortiguadores	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE
Terminales Batería	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE
Rotulas inferiores	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Crucetas	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Crucetas	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
Asco General	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Asco General	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
Verdaderas	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Verdaderas	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
Anclaje de batería	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Anclaje de batería	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
Limpaparabrisas	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Limpaparabrisas	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
Piso	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Piso	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Brazos Auxiliares	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Brazos Auxiliares	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
Luz placa	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
Luz de parqueo	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
Basidior	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Basidior	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Latorería y Pintura	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Latorería y Pintura	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
Espejos	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE

G1 CARROCERIA

G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7 LLANTAS

G10 SISTEMA DE DIRECCION

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_

YAIR RENDÓN A.

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.30
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	5.00	5.00
Eje2	4.99	4.99

YAIR RENDÓN AGUIRRE

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)