

**FICHA TÉCNICA DE SEGURIDAD**  
**HOJA DE NOVEDADES**  
**TECNICENTRO LOS COLORES**  
**Primera Reinspección**

Ficha Nro.66996

Fecha de revisión: 01/04/2024  
 Decreto :1078 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte  
 Hora Iniciat: 12:35:00  
 Hora final: 12:39:00  
 Duración revisión:00 horas 4 min

Empresa de transporte: LICEO FRANCES DE MEDELLIN  
 Nombre de conductor: FABIO LEON VALENCIA BELTRAN  
 Placa: SNQ459  
 Ruta: SERVICIOS ESPECIALES  
 Matrícula: 424891  
 Técnico: JAIME NARANJO/KEVIN ARANGO

N.º Int: 30  
 Capacidad: 16  
 Nro.Factura: 118629  
 Propietario: JIMENA FRANCO BETANCUR  
 Cédula Conductor: 71777805  
 Tipo: Microbus  
 Modelo: 2012  
 Llantas: C2

Lote: SEGUNDA REVISIÓN 2024  
 Marca: RENAULT  
 Elaborado por Inspe./Rev1./Rev2

**APROBADO**

PISTA DE FRENO SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUI EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR, CAJAS Y TRANSMISION

**GRUPOS EVALUADOS**

**Novedades de Primera Reinspección**

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
<b>Novedades de la Inspección (01/04/2024 - 08:47:00):</b>				
GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
RUEDAS	Desgaste de Llantas (Profundidad Grabado Mínimo 1.6 mm-Liviano-2mm-Pesado)	Corregida	1	A
Observación :	Labrado de llantas por debajo de 1,6mm			

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

**LABRADO DE LLANTAS(mm)**

Delantera Izquierda:5.2-Delantera Derecha:4.5-Trasera Izquierda Interior:2-Trasera Izquierda Exterior:0-Trasera Derecha Interior:3-Trasera Derecha Exterior:0-LLanta de Repuesto:5.

**Firma del técnico(s) o Director:** Kevin Arango

**----- FIN DEL REPORTE -----**

**TECNICENTRO LOS COLORES**  
 NIT. 890.302.988-7  
 DIVISIÓN TECNOCMÉCANICA

Impresión

Sede Ppal:Cll 53 No.72-07 PBX:2306111 - Sede Autofull:Cll 50 No.66-20 PBX:2302299  
 E-mail:tecnico.colores@une.net.co - E-mail:autofullcol@une.net.co  
 Medellín - Colombia

Page 1/1