



IVESUR Colombia Medellín
Carrera 52 N° 6 Sur-80
PBX: 2040772
Medellín NIT: 900.091.357-5 info@ivesurcolombia.com

No: 983102

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA		2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO	
Fecha de prueba	Nombre o Razón social	Documento de Identidad	No.
20/03/2024	ORLANDO GALLEG0	CC (X) NIT () CE ()	No. 70560298
Dirección:	Teléfono fijo o Número de Celular	Ciudad:	Departamento:
CR 26-41 BS-025	3134489535	MEDELLÍN	ANTIOQUIA

3. DATOS DEL VEHÍCULO							
Placa:	País:	Servicio:	Clase:	Marca:	Línea:		
TLE447	COLOMBIA	PUBLICO	MICROBUS	NISSAN	URVAN E25		
Modelo:	Número de Licencia de Tránsito	Fecha de Matriculación	Color:	Combustible / Propulsión	VIN o Chasis:		
2009	10020130420	16/12/2009	BLANCO	DIESEL	JN1MG4E25Z0792715		
No. de Motor:	Tipo motor:	Cilindrada (cm³) (si aplica)	Kilometraje:	No. de Sillas:	Vidrios polarizados:	Blindeaje:	
ZD30227488K	Diesel	2953	616661	14	SI () NO (X)	SI () NO (X)	

3.1. VEHÍCULOS NO SUJETOS A REVISIÓN DE EMISIÓN DE GASES CONTAMINANTES	
Con motor eléctrico	Con motor a hidrógeno
	Otros

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA

Nota: Todo valor medido seguido del signo * significa un defecto encontrado.

4. EMISIONES AUDIBLES			5. INTENSIDAD E INCLINACIÓN DE LAS LUCES BAJAS			6. SUMA DE LA INTENSIDAD DE TODAS LAS LUCES		
Valor	Máximo	Unidad	Intensidad	Mínimo	Inclinación	Intensidad	Máximo	Unidad
Ruido escape	—	dBA	Baja derecha	10.1	2.5 k lux	83.1	225	k lux
			Baja izquierda	14.9	2.5 k lux			

7. SUSPENSIÓN (Si aplica)		8. FRENOS	
Delantera izquierda	Valor	Delantera derecha	Trasera izquierda
	80.0		82.0

9. DESVIACIÓN LATERAL		10. DISPOSITIVOS DE COBRO (Si aplica)	
Eje 1	1.30	Eje 2	3.90
Eje 3		Eje 4	
Eje 5		Máximo	+/-10
		Unidad	m/km

11. EMISIONES DE GASES		11. a VEHÍCULOS CON CICLO OTTO	
Temp °C	Rpm	Monóxido de carbono (CO)	Dióxido de carbono (CO2)
		CO Vr Norma	CO2 Vr Norma
		Ralentí	Ralentí
		Crucero	Crucero

11. b VEHÍCULOS A DIESEL (opacidad) LTOE: 430mm	
Temp °C	Rpm

11. c VEHÍCULOS A DIESEL (opacidad) LTOE: 430mm	
Temp °C	Rpm

11. d VEHÍCULOS A DIESEL (opacidad) LTOE: 430mm	
Temp °C	Rpm

2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

LOCACIÓN	Eje 1 (mm) (psi)	Eje 2 (mm) (psi)	Eje 3 (mm) (psi)	Eje 4 (mm) (psi)	Eje 5 (mm) (psi)	Resumen (mm) (psi)
DEFECHO	6.32	4.22	6.32			6.32

Nota: Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los usuarios de la vía pública o el ambiente.
Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los usuarios de la vía pública.

E. CONFORMIDAD

FAVORABLE: SI ☒ NO ☐

E1: ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo aplica para vehículos de este tipo)
FAVORABLE: SI ☐ NO ☐

Nota: Causal del rechazo: a) Se encuentra al menos un defecto Tipo A
b) La cantidad total de defectos tipo B, sea:

Igual o superior a 10 para vehículos Livianos Particulares y Pesados Particulares
Igual o superior a 7 para vehículos Motociclos, Cuatrimoto, Motocicleta y Cuatrimoto
Igual o superior a 6 para vehículos Livianos Públicos, Pesados Públicos, Motociclos, Cuatrimoto y Triciclo
Igual o superior a 5 para vehículos de enseñanza automovilística
Igual o superior a 1 para vehículos de enseñanza automovilística tipo Cuatrimoto, Motociclos, Cuatrimoto, Triciclo
Cuando se presente al menos un defecto Tipo A para vehículos tipo remolque o similares

NUMEROS DE LOS I.M.R.R.P. ASOCIADOS AL VEHICULO PARA ESTA REVISIÓN:
983102

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:
0 P. 1423.00

G. FOTOGRAFÍAS TOMADAS



H. RELACIÓN DE EQUIPO Y PERIFÉRICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

Alinador al paso: L56904006 Sonómetro: L5/2015043315 Frenómetro: L5/1402107
Profundímetro: L5/SH2006A05555 Termohigrometro: P701H01 Regloscopio: L5/72
Detector de Holguras: L5/48X6006
Suspensión: L5/303107

I. SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSIÓN UTILIZADA

ItvNet v5.0

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN TECNOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Sensorial Exterior/Interior (1009) EDWIN ALEJANDRO MEDINA Alineación al paso (1009) EDWIN ALEJANDRO MEDINA
Sensorial Bajos (1009) EDWIN ALEJANDRO MEDINA Frenos y Suspensión (1009) EDWIN ALEJANDRO MEDINA Rines y Llantas (1009)
Alumbrado (1009) EDWIN ALEJANDRO MEDINA Foto D. (1009) EDWIN ALEJANDRO MEDINA Foto T. (1009) EDWIN ALEJANDRO MEDINA

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

(1058) CARLOS EDUARDO GALLARDO

Nota:

1) Los resultados aquí consignados corresponden a una revisión preventiva técnico mecánica y de emisiones contaminantes (cuando aplique) mecanizada y visual bajo orientaciones de la NTC 5375, sin embargo este es un servicio no regulado y no hace parte del alcance de acreditación como Organismo de Inspección.

Puede comprobar la validez de este informe en www.lvsurcolombia.com usando el código:

1202445D70FB74214B46

FIN DEL INFORME

Página 3