

CDN

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

Fecha de prueba 2024-04-04		Nombre o razón social JUAN ALEJANDRO GONZALEZ		2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEOR DEL VEHICULO			
Direccion CALLE 25 18 11		Telefono 9999999		Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 10833317		Ciudad Riosnegro	
						Departamento Antioquia	
3. DATOS DEL VEHICULO							
Placa STX13D		País Colombia		Servicio Publico		Clase Microbus	
Modelo 2012		No. de licencia de tránsito 10027156437		Fecha Matricula 2012-09-17		Marca Nissan	
						Linea Urban	
No. Motor 2030284297K		Tipo Motor DIESEL		Cilindraje 2953		Combustible Diesel	
				Kilometraje 290678		Numero de Sillas 17	
						Vidrios Polarizados SI () NO ()	
						Blindaje SI () NO ()	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Nota. Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

4. Employees Audibles

5. Intensidad inclinación de las luces bajas.

7. Suspensión (si aplica)

Delantera		Trasera		Minimo		Unidad	
Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Unidad	Unidad
Izquierda	89.90	Derecha	95.60	Izquierda	93.00	Derecha	94.40

8. Frenos

9. Desviación lateral

10. Dispositivos de cobre (si aplica)

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTG 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
	Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) sin una eficacia inferior al 18%	0.7 Sistema de freno	A	B
Total			0	0

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTG 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

Nota: Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos o de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o el ambiente.
Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública.

CONFORMIDAD DE LA REVISIÓN

APROBADO: SI ☒ NO ☐
--

NUMERO DE CONSECUTIVO DE LA INSPECCION

14767

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Presion eje1 derecha 1.50 D PSI Presion eje1 izquierda 1.50 D PSI Presion eje2 derecha 1.50 D PSI Presion eje2 izquierda 1.50 D PSI
Eje1 derecha 1.4.92mm Eje2 derecha 1.3.62mm Eje1 izquierda 1.4.01mm Eje2 izquierda 1.3.65mm Llantia de repuesto 2.74mm



2024-04-04 STX130 14:34

2024-04-04 STX130 14:36

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRIGENTE AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

[Signature]
NIT. 900.130.13.11

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA REVISIÓN TÉCNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Alexander Diaz Lopez (Asesoría de gases), Alexander Contreras Suarez (Inspección sensorial medio), Alexander Contreras Suarez (Foto delantera), Juan Alexander Diaz Lopez (Asesoración, peso, suspensión y frenos), Alexander Contreras Suarez (Foto trasera), Juan Alexander Diaz Lopez (Tercera plaza), Juan Alexander Diaz Lopez (Inspección sensorial interior), Juan Alexander Diaz Lopez (Profundidad de la orada), Juan Alexander Diaz Lopez (Inspección sensorial exterior), Alexander Contreras Suarez (Inspección sensorial inferior).

NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES

Generado por: Tecnovag Ingeniería S.A.S. - Tecnovag (Sistema de gestión para el taller mecánico)