


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA

Fecha de prueba 2024-04-17	Nombre o razón social RENATO OCHOA	Documento de identidad CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 1017196716
Dirección CR 85 103A 22	Teléfono 10000000	Ciudad Medellín

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

DATOS DEL VEHICULO					
Placa SNX264	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Nissan	Línea Urvan
Modelo 2015	No. de licencia de transito 10009364117	Fecha Matricula 2015-02-15	Color Blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis JN1MC2E26Z0003717
No. Motor YD25359624A	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2488	Kilometraje 260241	Número de Sillas 16	Vidrios Polarizados SI ( ) NO ( )



2024-04-17 SNX264 17:20

2024-04-17 SNX264 17:15

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 67.60	Delantera Derecha	Valor 77.30	Trasera Izquierda	Valor 83.20	Trasera Derecha	Valor 84.30	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	-----------	----------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
68.90	50	%	Eje 1 Izquierdo	3107.00	5055.00	N	Eje 1 Derecho	3394.00	4645.00	N	8.46	30 %
			Eje 2 Izquierdo	2667.00	4119.00	N	Eje 2 Derecho	2954.00	3768.00	N	9.72	30 %
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%
31.70	18	%	Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%

Desviación lateral

Eje 1 0.03	Eje 2 0.08	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/- 10	Unidad m/km
------------	------------	-------	-------	-------	---------------	-------------

Inspección Visual

Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Banderola	CUMPLE
Eje5 Rín Izquierdo	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Eje1 Llanta derecha	CUMPLE
Rotulas superiores	CUMPLE	Eje2 Rín Derecho	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE
Eje2 Llanta derecha	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Eje1 Rín Izquierdo	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Rotulas inferiores	CUMPLE	Eje1 Rín Derecho	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Triangulos	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Ancolaje Sillas	CUMPLE
Señales de advertencia	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Pito	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE
Eje2 Llanta izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Eje4 Rín Derecho	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Eje3 Rín Izquierdo	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Terminales	CUMPLE
Luz de parqueo	CUMPLE	Ancolaje de Batería	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE
Luz placa	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Eje3 Rín Derecho	CUMPLE
Desempañador	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Eje1 Llanta izquierda	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Eje4 Rín Izquierdo	CUMPLE	Eje2 Rín Izquierdo	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE
Brazos Axiales	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Terminales Batería	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Eje5 Rín Derecho	CUMPLE
Eje3 Llanta izquierda	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

**APROBADO: SI\_X\_**

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

**NO \_\_\_\_\_**

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	3.82	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.09	4.02
Eje2	4.13	4.17

  
HECTOR JAIME VALENCIA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimeq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)