

CDA SABANETA LTDA. NIT. 900252189-7  
CALLE 75B # 64C - 8  
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: (4) 4089735 - (4) 3768824

FECHA: 2024-05-04  
Dirección: 100 83 00

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO  
Documento de identidad: CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 7176068  
Ciudad: Medellín  
Departamento: Antioquia

DATOS DEL VEHICULO  
Marca: Nissan  
Clase: Microbus  
Modelo: Urvan e25  
Color: Blanco  
Combustible: Diesel  
VIN o Chasis: JN1MG4E25Z0780912  
Número de Sillas: 14  
Vidrios Polarizados: SI ( ) NO (X)  
Blindaje: SI ( ) NO (X)



2024-05-04 TSH610 14:05



2024-05-04 TSH610 14:06

| Suspensión (si aplica) |       |       |                   |       |       |                   |        |
|------------------------|-------|-------|-------------------|-------|-------|-------------------|--------|
| Delantero Izquierda    | Valor | 79.10 | Delantero Derecha | Valor | 87.50 | Trasera Izquierda | Valor  |
|                        |       |       |                   |       |       | Trasera Derecha   | Valor  |
|                        |       |       |                   |       |       |                   | Mínimo |
|                        |       |       |                   |       |       |                   | 40     |
|                        |       |       |                   |       |       |                   | Unidad |
|                        |       |       |                   |       |       |                   | %      |

| Frenos |        |        |                 |         |         |        |               |         |               |        |        |    |   |
|--------|--------|--------|-----------------|---------|---------|--------|---------------|---------|---------------|--------|--------|----|---|
|        | Mínimo | Unidad | Fuerza          | Peso    | Unidad  | Fuerza | Peso          | Unidad  | Desequilibrio | Máximo | Unidad |    |   |
| 0      | 50     | %      | Eje 1 Izquierdo | 3436.00 | 6202.00 | N      | Eje 1 Derecho | 3784.00 | 4297.00       | N      | 9.20   | 30 | % |
|        |        |        | Eje 2 Izquierdo | 2176.00 | 3194.00 | N      | Eje 2 Derecho | 2380.00 | 2784.00       | N      | 8.57   | 30 | % |
|        |        |        | Eje 3 Izquierdo |         |         | N      | Eje 3 Derecho |         |               | N      |        |    | % |
| 1      | 15     | %      | Eje 4 Izquierdo |         |         | N      | Eje 4 Derecho |         |               | N      |        |    | % |
|        |        |        | Eje 5 Izquierdo |         |         | N      | Eje 5 Derecho |         |               | N      |        |    | % |
|        |        |        |                 |         |         |        |               |         |               |        |        |    |   |

| Desviación lateral |       |       |       |            |             |
|--------------------|-------|-------|-------|------------|-------------|
| Eje 2              | Eje 3 | Eje 4 | Eje 5 | Máximo +/- | Unidad m/km |
| 0.10               |       |       |       | 10         |             |


| Inspección Visual    |        |                                  |        |                              |        |
|----------------------|--------|----------------------------------|--------|------------------------------|--------|
| Luces altas          | CUMPLE | Rotulas inferiores               | CUMPLE | Reversa                      | CUMPLE |
| Luz de freno         | CUMPLE | Eje3 Santa derecha               | CUMPLE | Botiquin                     | CUMPLE |
| Eje1 Santa derecha   | CUMPLE | Pantallas                        | CUMPLE | Eje2 Rin izquierdo           | CUMPLE |
| Luzes Axiales        | CUMPLE | Desampañador                     | CUMPLE | Tacones                      | CUMPLE |
| Luzes bajas          | CUMPLE | Eje2 Santa derecha               | CUMPLE | Soportes                     | CUMPLE |
| Luzes altas          | CUMPLE | Eje3 Santa izquierda             | CUMPLE | Identificación Reglamentaria | CUMPLE |
| Amortiguadores       | CUMPLE | Eje3 Rin izquierdo               | CUMPLE | Eje1 Santa izquierda         | CUMPLE |
| Eje2 Santa izquierda | CUMPLE | Promedio de Tiempo               | CUMPLE | Eje4 Santa derecha           | CUMPLE |
| Amort. Tubos Escape  | CUMPLE | Señalador                        | CUMPLE | Terminales Batería           | CUMPLE |
| Eje3 Rin Derecho     | CUMPLE | Indicadores de tablero           | CUMPLE | Eje1 Rin Derecho             | CUMPLE |
| Amortizadores        | CUMPLE | Eje3 Santa izquierda             | CUMPLE | Eje5 Santa derecha           | CUMPLE |
| Amort. de Seguridad  | CUMPLE | Salidas de emergencia y Martillo | CUMPLE | Luz de parqueo               | CUMPLE |
| Amortizadores        | CUMPLE | Retrovisores                     | CUMPLE | Pisos                        | CUMPLE |
| Eje4 Rin Derecho     | CUMPLE | Llanta de repuesto               | CUMPLE | Cruceta                      | CUMPLE |
| Amort. de Seguridad  | CUMPLE | Limpiaaparabrisas                | CUMPLE | Pernos                       | CUMPLE |
| Amortizadores        | CUMPLE | Anclaje Sillas                   | CUMPLE | Dispositivo de velocidad     | CUMPLE |
| Eje5 Rin Derecho     | CUMPLE | Resortes o Ballestas             | CUMPLE | Tijeras                      | CUMPLE |
| Amort. General       | CUMPLE | Caja de dirección                | CUMPLE | Anclaje de Batería           | CUMPLE |
| Amortizadores        | CUMPLE | Eje3 Rin izquierdo               | CUMPLE | Laternilla y Pintura         | CUMPLE |
| Eje6 Rin Derecho     | CUMPLE | Stop                             | CUMPLE | Extintor                     | CUMPLE |
| Eje6 Rin izquierdo   | CUMPLE | Pito                             | CUMPLE | Señales de advertencia       | CUMPLE |
| Amort. de Seguridad  | CUMPLE | Eje4 Santa izquierda             | CUMPLE | Identificación de la empresa | CUMPLE |
| Amortizadores        | CUMPLE | Promedio de Distancia            | CUMPLE | Eje3 Rin Derecho             | CUMPLE |
| Eje7 Rin izquierdo   | CUMPLE | Tapicería                        | CUMPLE | Gato                         | CUMPLE |
| Amort. de Seguridad  | CUMPLE | Direccionales                    | CUMPLE |                              |        |

|                       |                           |                           |                           |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| G1 CARROCERIA         | G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD | G7 LLANTAS                | G10 SISTEMA DE DIRECCION  |
| SISTEMA DE SUSPENSION | G5 SISTEMA ELECTRICO      | G8 RINES                  | G11 CHASIS                |
| TRUENTOS DE SEGURIDAD | G6 EQUIPO DE CARRETERA    | G9 ESTADO DE PRESENTACION | G12 DISPOSITIVOS DE COBRO |

APROBADO: SI X  
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO     

| LABRADO DE RUEDAS (mm) |           |         |
|------------------------|-----------|---------|
| Rueda de repuesto      |           | 0.42    |
| Eje                    | Izquierda | Derecha |
| Eje1                   | 4.02      | 4.08    |
| Eje2                   | 4.53      | 4.57    |



HECTOR JAIME VALENCIA  
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL COA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnomag Ingenieria S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)