



Ficha Nro.66726

FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
TECNICENTRO LOS COLORES
Inspección

Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Fecha de revisión: 18/03/2024

Hora inicial: 12:09:00

Hora final: 12:23:00

Duración revisión:00 horas 14 min

Empresa de transporte: TRANSMILENIUM 2021
Nombre de conductor: IVAN DARIO AGUDELOPlaca: TTM690 N.Int: 472
Ruta: SERVICIOS ESPECIALES Capacidad: 19
Kilometraje: 266483 Nro.Factura: 118801

Técnicos: /JOSEPH CORRALES/JEFFERSON TABARES


Propietario: JUAN GUILLERMO AGUDELO
Cédula Conducto: 71777239Tipo: Microbus
Modelo: 2014
Licencia: C1Lote: SEGUNDA REVISION 2024
Marca: HYUNDAI COUNTY
Elaborado por: Inspe/Rev1/Rev2:

APROBADO

PISTA DE FRENS SE REALIZA: NO

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION

Santiago Correa Alvarez
Ingeniero Mecánico
SANTIAGO CORREA ALVAREZ
MATRICULA:AN230-135346



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
Defectos Tipo A:	Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.			
Defectos Tipo B:	Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.			

Delantera Izquierda:10.1-Delantera Derecha:10.3-Trasera Izquierda Interior:9.9-Trasera Izquierda Exterior:9.5-Trasera Derecha Interior:9.7-Trasera

Derecha Exterior:9.8-LLanta de Repuesto:8.8

Observaciones generales: -MARTILLO LADO DERECHO COLOCAR NO POSEE //
TERMINAL DE DIRECCION TRASERA DEL BRAZO CON JUEGO LEVE APRETAR TURCA

Firma del técnico(s) o Director: Joseph Corrales Gómez

----- FIN DEL REPORTE -----

TECNICENTRO LOS COLORES
NIT. 890.302.988-7
DIVISIÓN TECNOCOMCÁNICA

Fecha de impresión
18/03/2024
12:23:00Sede Ppal Cl 53 No 72-07 PBX 2306111 - Sede Autofull Cl 50 No 66-20 PBX 2302299
E-mail tecnico.colores@une.net.co - E-mail autofulcol@une.net.co
Medellín - Colombia

Page 1/1