

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA  
Exposiciones

CENTRO DE DIAGNOSTICO  
AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS.  
NIT: 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 63,  
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:  
0422 404 407

| FECHA                     |                               | DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO |              |
|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------|
| Fecha de prueba           | Nombre o razón social         | Documento de identidad                       |              |
| 2024-05-06                | HECTOR GIOVANNI ORTEGA ZAPATA | CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 71273880           |              |
| Dirección                 | Teléfono                      | Ciudad                                       | Departamento |
| CRA53 #73SUR -40 (ITAGUI) | 1000000                       | Itagui                                       | Antioquia    |

| DATOS DEL VEHICULO |                             |                 |             |                  |                     |               |  |
|--------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|------------------|---------------------|---------------|--|
| Placa              | País                        | Servicio        | Clase       | Marca            | Línea               |               |  |
| SMX541             | Colombia                    | Público         | Microbus    | Nissan           | Urvan               |               |  |
| Modelo             | No. de licencia de tránsito | Fecha Matricula | Color       | Combustible      | VIN o Chasis        |               |  |
| 2011               | 10027777415                 | 2011-04-28      | Blanco      | Diesel           | JN1MG4E25Z0794777   |               |  |
| No. Motor          | Tipo Motor                  | Cilindraje      | Kilometraje | Número de Sillas | Vidrios Polarizados | Blindaje      |  |
| ZD30272772K        | DIESEL                      | 3000            | 438787      | 14               | SI ( ) NO ( )       | SI ( ) NO (X) |  |



| Suspensión (si aplica) |       |                   |       |                   |       |                 |       |
|------------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|-----------------|-------|
| Delantera Izquierda    | Valor | Delantera Derecha | Valor | Trasera Izquierda | Valor | Trasera Derecha | Valor |
|                        | 75.60 |                   | 81.00 |                   | 63.50 |                 | 58.30 |
|                        |       |                   |       | Mínimo            |       | Unidad          |       |
|                        |       |                   |       |                   |       | %               |       |

| Frenos            |        |        |                 |         |         |        |               |         |               |        |        |
|-------------------|--------|--------|-----------------|---------|---------|--------|---------------|---------|---------------|--------|--------|
| Eficacia total    | Mínimo | Unidad | Fuerza          | Peso    | Unidad  | Fuerza | Peso          | Unidad  | Desequilibrio | Máximo | Unidad |
| 52.40             | 50     | %      | Eje 1 izquierdo | 3843.00 | 7260.00 | N      | Eje 1 Derecho | 3602.00 | 5062.00       | 6.27   | 30     |
|                   |        |        | Eje 2 izquierdo | 2247.00 | 4883.00 | N      | Eje 2 Derecho | 1716.00 | 4548.00       | 23.60* | 30     |
| Eficacia auxiliar | Mínimo | Unidad | Eje 3 izquierdo |         |         | N      | Eje 3 Derecho |         |               |        | %      |
|                   |        |        | Eje 4 izquierdo |         |         | N      | Eje 4 Derecho |         |               |        | %      |
|                   |        |        | Eje 5 izquierdo |         |         | N      | Eje 5 Derecho |         |               |        | %      |
| 27.80             | 18     | %      |                 |         |         |        |               |         |               |        |        |

| Desviación lateral |       |       |       |       |            |    |             |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|------------|----|-------------|
| Eje 1              | Eje 2 | Eje 3 | Eje 4 | Eje 5 | Máximo +/- | 10 | Unidad m/km |
| 0.06               | -5.08 |       |       |       |            |    |             |


| Inspección Visual         |        |                                  |        |                         |        |  |  |
|---------------------------|--------|----------------------------------|--------|-------------------------|--------|--|--|
| Tacos                     | CUMPLE | Salidas de emergencia y Martillo | CUMPLE | Bastidor                | CUMPLE |  |  |
| Rotulas inferiores        | CUMPLE | Tijeras                          | CUMPLE | Pernos                  | CUMPLE |  |  |
| Limpia parabrisas         | CUMPLE | Identificación Reglamentaria     | CUMPLE | Eje2 llanta derecha     | CUMPLE |  |  |
| Amortiguadores            | CUMPLE | Caja de dirección                | CUMPLE | Promedio de Tiempo      | CUMPLE |  |  |
| Reversa                   | CUMPLE | Terminales Batería               | CUMPLE | Rotulas superiores      | CUMPLE |  |  |
| Luz interna               | CUMPLE | Pito                             | CUMPLE | Eje1 llanta derecha     | CUMPLE |  |  |
| Dispositivos de Velocidad | CUMPLE | Anclaje de Batería               | CUMPLE | Anclaje Sillas          | CUMPLE |  |  |
| Eje2 Rin izquierdo        | CUMPLE | Luces de Parqueo                 | CUMPLE | Terminales              | CUMPLE |  |  |
| Espojos                   | CUMPLE | Resortes o Ballestas             | CUMPLE | Luz Placa               | CUMPLE |  |  |
| Eje2 Rin Derecho          | CUMPLE | Linterna                         | CUMPLE | Cinturones de Seguridad | CUMPLE |  |  |
| Pieles                    | CUMPLE | Indicadores de tablero           | CUMPLE | Latorería y Pintura     | CUMPLE |  |  |
| Puertas                   | CUMPLE | Llanta de repuesto               | CUMPLE | Cruceña                 | CUMPLE |  |  |
| Luces bajas               | CUMPLE | Soportes                         | CUMPLE | Retravisores            | CUMPLE |  |  |
| Ventanillas               | CUMPLE | Boliquín                         | CUMPLE | Eje1 llanta izquierda   | CUMPLE |  |  |
| Eje2 llanta izquierda     | CUMPLE | Promedio de Distancia            | CUMPLE | Triángulos              | CUMPLE |  |  |
| Stop                      | CUMPLE | Aseo General                     | CUMPLE | Parabrisas              | CUMPLE |  |  |
| Destintivo de la empresa  | CUMPLE | Desempeñador                     | CUMPLE | Cojinería               | CUMPLE |  |  |
| Direccionales             | CUMPLE | Estado Tubos Escape              | CUMPLE | Gato                    | CUMPLE |  |  |
| Brazos Axiales            | CUMPLE | Banderola                        | CUMPLE | Señales de Advertencia  | CUMPLE |  |  |
| Tapicería                 | CUMPLE | Eje1 Rin izquierdo               | CUMPLE | Extintor                | CUMPLE |  |  |
| Luces altas               | CUMPLE | Eje1 Rin Derecho                 | CUMPLE |                         |        |  |  |

|                              |                           |                           |                           |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| G1 CARROCERIA                | G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD | G7 LLANTAS                | G10 SISTEMA DE DIRECCION  |
| G2 SISTEMA DE SUSPENSION     | G5 SISTEMA ELECTRICO      | G8 RINES                  | G11 CHASIS                |
| G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD | G6 EQUIPO DE CARRETERA    | G9 ESTADO DE PRESENTACION | G12 DISPOSITIVOS DE COBRO |

APROBADO: SI X  
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO \_\_\_\_\_

| LABRADO DE RUEDAS (mm) |           |         |
|------------------------|-----------|---------|
| Rueda de repuesto:     |           | 5.10    |
| Eje                    | Izquierda | derecha |
| Eje1                   | 4.25      | 3.87    |
| Eje2                   | 4.43      | 4.82    |

  
STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL COA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión tecnomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnomag Ingeniería S.A.S. - Tecno-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)