



Ficha Nro.68556

**FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
TECNICENTRO LOS COLORES**

Inspección

Fecha de revisión: 06/05/2024

Decreto: 1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Hora inicial: 09:10:00

Hora final: 09:24:00

Duración revisión: 00 horas 14 min

Empresa de transporte: TRANSMILENIUM 2021

Nombre de conductor: JAIME LEON PEREIRA RUEDA

Placa: SMV868

Ruta: ESPECIALES

Kilometraje: 293021

Técnicos: JAIME NARANJO/DANIEL LOPERA

N.int: 339

Capacidad: 16

Nro.Factura: 121111

Propietario: JAIME LEON PEREIRA RUEDA

Cédula Conductor: 98535781

Tipo: Automovil

Modelo: 2011

Licencia: C2

Lote: TERCERA REVISION 2024

Marca: NISSAN URVAN

Elaborado por: Inspe/Rev1/Rev2:

APROBADO

PISTA DE FRENS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO, SE AGLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION

Kevin Arango
Ingeniero Mecánico
KEVIN ALONSO ARANGO VILLA
MATRICULA:AN230-171139



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda:3-Delantera Derecha:3.5-Trasera Izquierda Interior:3.2-Trasera Izquierda Exterior:0-Trasera Derecha Interior:3-Trasera Derecha

Exterior:0-Llanta de Repuesto:2

Firma del técnico(s) o Director:

----- FIN DEL REPORTE -----

TECNICENTRO LOS COLORES
NIT. 890.302.988-7
DIVISIÓN TECNOCOMECAÑA/7