

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



Centro de Diagnóstico CDA Las Vegas
SAS, NIT: 900172318-9 Cra 48 # 7
-182, MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
(604) 4076591 - 3147730394

FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba 2024-05-10	Nombre o razón social NELSON DIAZ	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 71691582
Dirección MEDELLIN	Teléfono 1111111	Ciudad Medellin
		Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO

Placa SMU670	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Nissan	Línea Urvan
Modelo 2011	No. de licencia de tránsito 10020903039	Fecha Matrícula 2010-08-27	Color Blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis JN1MG4E25Z0793465
No. Motor ZD30246689K	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 3000	Kilometraje 320560	Número de Sillas 14	Vidrios Polarizados SI () NO ()
					Blindaje SI () NO (X)



Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 92.00	Delantera Derecha	Valor 83.20	Trasera Izquierda	Valor 51.10	Trasera Derecha	Valor 53.20	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	-----------------	----------------	--------------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerzas										
			Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
			Eje 1 izquierdo	3758.00	6408.00	N	Eje 1 Derecho	3972.00	5534.00	N	5.39	30	%
			Eje 2 izquierdo	2544.00	4482.00	N	Eje 2 Derecho	2515.00	4764.00	N	1.14	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%
21.80	18	%											

Desviación lateral

Eje 1 5.81	Eje 2 -3.47	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
---------------	----------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

Ases General	CUMPLE	Extnlor	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Luces altas	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Pisos	CUMPLE
Cruceta	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Perrisa	CUMPLE	Tapiceria	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
Eje1 Banta izquierda	CUMPLE	Limpiaaparabrisas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Eje4 Banta derecha	CUMPLE	Eje5 Rin izquierdo	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE
Luz de parquero	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Brazos Auxiliares	CUMPLE
Tornos	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Espojos	CUMPLE	Colinaria	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Terminales	CUMPLE
Desempeñador	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE
Eje4 Rin izquierdo	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Eje2 Banta izquierda	CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Eje5 Banta izquierda	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Letrería y Pintura	CUMPLE
Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE
Eje3 Rin izquierdo	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Pito	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE
Rotulas superiores	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Banderola	CUMPLE
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Retravisores	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE
Eje3 Banta derecha	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE		

01 CARROCERIA

04 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

07 LLANTAS

G10 SISTEMA DE DIRECCION

G1 SISTEMA DE SUSPENSIÓN	G3 SISTEMA ELÉCTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G2 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACIÓN	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

Yair Rendón A.

LAMPADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		5.2%
Eje	Izquierda	Derecha
Eje1	5.5%	5.5%
Eje2	5.5%	5.5%

YAIR RENDÓN AGUIRRE
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL COA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnoquiz Ingeniería S.A.S. - Tecno-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)