


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2024-05-14	Nombre o razón social WILLIAM ALVAREZ	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 8430253			
Dirección CL 77EE N 91-41		Teléfono 99999999	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia	
DATOS DEL VEHICULO					
Placa SMN986	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Nissan	Línea Urvan
Modelo 2008	No. de licencia de tránsito 10015303905	Fecha Matricula 2008-05-31	Color Blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis JN1MG4E25Z0781015
No. Motor ZD30165006K	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2953	Kilometraje 492096	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO (X)
				Blindaje SI () NO (X)	



2024-05-14 SMN986 13:17



2024-05-14 SMN986 13:17

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	75.90		55.90		100.00		60.00	40	%

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Frenos											
			Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad			
67.70	50	%	Eje 1 izquierdo	3329.00	5726.00	N	Eje 1 Derecho	3615.00	4320.00	N	7.91	30	%	
			Eje 2 izquierdo	3187.00	5662.00	N	Eje 2 Derecho	3539.00	4495.00	N	9.95	30	%	
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%	
32.20			18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%
					Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%

Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad m/km
0.10	0.03				10	

Inspección Visual

Luces altas	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	Reversa	CUMPLE
Triángulos	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Brazos Axiales	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Luces bajas	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Soportes	CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE
Eje3 Rin izquierdo	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
Terminales Bateria	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Ventanas	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Pisos	CUMPLE
Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE
Luz placa	CUMPLE	Limpiaaparabrisas	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE
Espejos	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Asco General	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Anclaje de Bateria	CUMPLE
Banderola	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Eje5 Rin izquierdo	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Eje4 Rin izquierdo	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Piso	CUMPLE	Cajinería	CUMPLE
Señales de advertencia	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Linterna	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO