

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



Centro de Diagnóstico CDA Las Vegas
SAS, NIT: 900172318-9 Cra 48 # 7
-162, MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
(604) 4076591 - 3147730394

FECHA

Fecha de prueba
2024-05-16
Dirección
CLL 22 57 84

Nombre o razón social
LIGIA DEL CARMEN JIMENEZ Saldarriaga

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Documento de identidad
CC (X) NIT () CE () No. 32490340
Ciudad
Medellin
Departamento
Antioquia

DATOS DEL VEHICULO

Placa TDY652	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Nissan	Línea Urban
Modelo 2012	No. de licencia de tránsito 10002946337	Fecha Matrícula 2011-12-27	Color Blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis JN1MG4E25Z0796237
No. Motor ZD30288944K	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2953	Kilometraje 20774	Número de Sillas 16	Vidrios Polarizados SI () NO ()
			Blindaje SI () NO (X)		



2024-05-16 TDY652 11:21



2024-05-16 TDY652 11:26

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	76.00		83.00		50.20		42.30	40	%

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Frenos										
			Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
63.20	50	%	Eje 1 izquierdo	2888.00	6193.00	N	Eje 1 Derecho	3455.00	5978.00	N	16.40	30	%
			Eje 2 izquierdo	3053.00	4214.00	N	Eje 2 Derecho	3805.00	4504.00	N	19.80	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
18.10	18	%	Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%

Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad
-0.95	-0.78				10	m/km

Inspección Visual

Aseo General	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Pisos	CUMPLE
Cruceta	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
Luz de parqueo	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Espojos	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE
Botiquín	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Terminales	CUMPLE
Desempañador	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE
Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Reversa	CUMPLE
Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Pilo	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE
Rotulas superiores	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Banderola	CUMPLE
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE
Terminales Batería	CUMPLE				

G1 CARROCERIA

G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7 LLANTAS